

N/REF : 29/03/2024 14H22 C:008039 I:11912

MOREAU JACQUES

V/Appel du Vendredi 29/03/2024 a 14H22

**15 VILLEGATE
35540 LE TRONCHET**

IMMEUBLE : VILLEGATE
15 LA VILLEGATE
35540 LE TRONCHET

Rennes, le 19 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 15 VILLEGATE - MR MOREAU JACQUES 06 66 08 18 85

MOTIF : FUITE SUR ROBINET SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 02/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU ROBINET DE LA DOUCHE
CONSTAT : LE ROBINET THERMOSTATIQUE DE LA DOUCHE EST A REMPLACER
PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE LA CABINE DE DOUCHE COMPLETE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : REGLEMENT PAR CHEQUE N°3433023 BP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de

la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
0,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/04	1	79,23		39,61
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,22		39,22
	TOTAL H.T.				78,83
	T.V.A. a 10,00%				7,88
	TOTAL T.T.C.En EURO				86,71

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.