

N/REF : 19/04/2024 9H50 C:001009 I:00136

V/Appel du Vendredi 19/04/2024 a 9H50

**SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX**

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 16 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LECLERC WC ETAGE

MOTIF : WC BOUCHÉS

Donneur d'ordre : _ Envo i BT Mme LEGROS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 19/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES DES TOILETTES PAR LE POSTE DE SÉCURITÉ
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES DES WC ÉTAGE
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE RÉSEAU DES WC DU PERSONNEL
IMPORTANTE PRÉSENCE DE CALCAIRE DANS LA CANALISATION
CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PASSAGE CAMÉRA AVEC ENREGISTREMENT
BLOCAGE APRES QUELQUES METRES A PARTIR DU LOCAL A CÔTÉ DU PC SÉCURITÉ
LES CANALISATIONS SEMBLANT TRES SALES
PROBABILITÉ D'UN OBJET COINCÉ
IMPOSSIBILITÉ D'ALLER PLUS LOIN

LES WC CONTINUENT A ETRE UTILISÉ PENDANT L'INTERVENTION RENDANT
LE PASSAGE CAMÉRA COMPLIQUÉ
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION AVEC DÉPOSE REPOSE WC, PRÉVOIR
IMPÉRATIVEMENT LA FERMETURE DES WC PENDANT L'INTERVENTION, PRÉVOIR
CURAGE DU RÉSEAU A LA TÊTE TOURNANTE POUR ENSUITE RÉALISER LE
PASSAGE CAMÉRA

INTERVENTION DU 02/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE DU RÉSEAU WC HOMME ET FEMME AU DESSUS DU PC SÉCURITÉ
PASSAGE CAMÉRA
CONSTAT: RÉSEAU PLEIN DE CALCAIRE
RÉSEAU PRINCIPAL VERTICALE AU NIVEAU DE LA SALLE DE RÉTENTION OBSTRUÉ
PAR UN GROS BLOC DE CALCAIRE EMPECHANT LE BON ÉCOULEMENT
PLOMBIER SUR PLACE VA RETIRER LE BLOC DE CALCAIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
UN MORCEAU DE CALCAIRE EST TOMBÉ EN AVAL DE LA COLONNE
DEBOUCHAGE RESEAUX EAUX USÉES
CONTROLE - BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 13/05/24 à 10H55 M. S. DUFRAICHE
NR LGESTION Email envoyé le 25/04/24 à 11H48 _ Envo i BT Mme LEGROS
2504: SUITE A L'INTERVENTION DU 24/04, PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION
AVEC DÉPOSE REPOSE WC, CONDAMNATION DES WC LORS DE L'INTERVENTION
IMPÉRATIF, CURAGE DES CANALISATIONS ET PASSAGE CAMÉRA, DANS L'ATTENTE
DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
NR LCOMPTER Email envoyé le 23/04/24 à 10H59 M. S. DUFRAICHE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation). Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30 le 19/04	1	222,73	222,73
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30 le 22/04	3	222,73	222,73
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h30 le 23/04	5	222,73	222,73
1,00	Ft Inspection Caméra 1h00 le 24/04	7	159,09	159,09
2,50	Ff Déb.Hte Pression a 1'heure le 02/05	8	150,00	375,00
2,00	Ff Déb.Hte Pression a 1'heure le 03/05	11	150,00	300,00
TOTAL H.T.				1502,28
T.V.A. a 20,00%				300,45
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1802,73</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Bon d'intervention

19/4/2024 à 09h50

Etat : ES

Equipe : C9

SAS RENOUEST Leclerc Centre
Donneur d'ordre : _ Envo i BT Mme LEGROS
LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Localisations	Horaires
LECLERC WC ETAGE	Début : 19\04 à 14 h 00 Fin : 19\04 à 15 h 00

Motifs du bon	Demande
WC BOUCHÉS	INTERVENTION DU 19/04 MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAUX USÉES DES TOILETTES PAR LE POSTE DE SÉCURITÉ CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT NETTOYAGE CHANTIER INTERVENTION DU 22/04 MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL DÉBOUCHAGE CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES DES WC ÉTAGE CONTRÔLE BON ÉCOULEMENT NETTOYAGE CHANTIER

Commentaires	
Description	Fournitures
Débouchage réseau eu toilette accès par le poste de Man sécurité plus vérification du bon écoulement ok vu avec les agents de sécurité	

Réception

