

N/REF : 10/06/2024 10H44 C:001009 I:00136

V/Appel du Lundi 10/06/2024 a 10H44

SAS RENOUEST
Leclerc Centre
RUE JULES VALLES
CS 86541
35013 RENNES CEDEX

IMMEUBLE : LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE VALLES - LECLEC CLEUNAY - 02 23 40 23 23

MOTIF : DEBOUCHAGE WC DE LA DIRECTION A L'ÉTAGE

Donneur d'ordre : M. NIVOL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEBOUCHAGE DES URINOIRS DE LA DIRECTION AU 1ER ÉTAGE
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/24 a 10H54 M. S. DUFRAICHE

MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/24 a 10H54 M. NIVOL

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage
de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement

d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte	Pression 1h30+Dépl. 1 a 10Kms	1	222,73	222,73
TOTAL H.T.					222,73
T.V.A. a 20,00%					44,54
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>267,27</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Bon d'intervention

10/6/2024 à 10h44

Etat : ES

Equipe : C3

SAS RENOUEST Leclerc Centre
Donneur d'ordre :M. NIVOL
LECLERC CENTRE
RUE JULES VALLES
35000 RENNES

Localisations

Horaires

ALLEE VALLES - LECLEC CLEUNAY - 02 23 40 23 23

Début : 10\06 à 16 h 45**Fin** : 10\06 à 17 h 15

Motifs du bon

Demande

DEBOUCHAGE WC DE LA DIRECTION À L'ÉTAGE

INTERVENTION DU 10/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DEBOUCHAGE DES URINOIRS DE LA DIRECTION AU
1ER ÉTAGE

CONTROLE - BON ECOULEMENT

NETTOYAGE CHANTIER

Commentaires

Description

Fournitures

Débouchage urinoirs de la direction à l'étage.

Scania Yannick Maurice

Réception

