

N/REF : 4/06/2024 14H15 C:000053 I:02574
V/REF : AC/B94405
V/Email reçu le Mardi 04/06/2024 à 14H15

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GJA

IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 21 Juin 2024

Référence Marché: 020018-PBS-001-Lot10 St Malo

LOCALISATION : ALLEE 3 COURTIL - MR ET MME CINTRE 07 86 81 18 89
LOGEMENT N° 014961, PORTE N°4961, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SDE 1ER
FUITE DANS WC ET CUSINE AU RDC + COLONNE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA DOUCHE
CONSTAT : FUITE SUR ÉVACUATION ENTRE LA BONDE ET LE TUYAU D'ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE D'UNE RALLONGE D'ÉVACUATION
COLLAGE DE L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : SI LE PROBLEME PERSISTE, PRÉVOIR RÉHABILITATION DE
L'ÉVACUATION JUSQU'A LA COLONNE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 17/06/24 à 15H12 M. F SANDOVAL
MG LCOMPTER Email envoyé le 11/06/24 à 12H05 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	1	30,22	30,22
	TOTAL H.T.			132,78
	T.V.A. a 10,00%			13,27
	TOTAL T.T.C.En EURO			146,05

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Saint Malo
Agence de St Malo
13 Avenue des comptoirs
35400 ST MALO
Emetteur : MME Tifenn KERMARREC
email : tkermarrec@aiguillon.com
tél : 0299264446

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 04/06/2024 et le 05/06/2024 mail : ouest@servimo.fr

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

Résid. le Grand Jardin (GJA - J - 03)
3 RUE DU COURTIL
35400 ST MALO

logement n° 014961, porte n°4961, Rez de chaussée, Type 5 Occupant actuel : MR MME CINTRE David 059506/45



Amiante

domicile : bureau : portable : 0786811889

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent
URGENT RECHERCHE FUITE - SDE du 1er, fuite dans WC et cuisine au RDC + colonne- vous êtes intervenu pour rallonge de ce même réseau en octobre 2023 avec le B77923

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B94405 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction