

N/REF : 13/05/2024 16H34 C:000053 I:02633
V/REF : AC/B93015
V/Email reçu le Lundi 13/05/2024 a 16H34

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CLO
IMMEUBLE : CLOS ORME - CLO
AVENUE DE LA VAUNOISE
.
35137 PLEUMELEUC

Rennes, le 28 Juin 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 14 VAUNOISE - LOGEMENT VACANT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 23/05
LOGEMENT N° 106272, PORTE N°03, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE (SANS ROBINETTERIE)
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCES ET MISE EN COMMANDE
NETTOYAGE CHANTIER
REPLANIFIÉE LE 21/05 APRES MIDI

INTERVENTION DU 21/05
INTERVENTION A REPROGRAMMER CAR LE PEINTRE EST SUR PLACE ET TRAVAIL
DANS LA SALLE DE BAIN

INTERVENTION DU 17/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE EAU.
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE.
ADAPTATION ÉVACUATION.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE + VIDAGE.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 25/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/06/24 a 12H01 M. E ROCHE
NR LCOMPTER Email envoyé le 17/06/24 a 15H13 M. E ROCHE
1706: SUITE A L'INTERVENTION DU 17/06, CONSTAT QUE 3 RADIATEURS SONT A REMPLACER (1 COULOIR, 2 CHAMBRES).
LC LGESTION Email envoyé le 21/05/24 a 21H15 M. E ROCHE
POUVEZ-VOUS NOUS INDIQUER JUSQU'A QUELLE DATE LE LOGEMENT EST VACANT AFIN DE REPROGRAMMER NOTRE INTERVENTION ?
MERCI POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 21/05	2	53,98		53,98
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	5	102,56		102,56
1,00	PBS028-Rempl.douchette/pom.douche(accès)	50	42,10		42,10
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	50	302,28		302,28

TOTAL H.T.	500,92
T.V.A. a 10,00%	50,09
TOTAL T.T.C.En EURO	551,01

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.