

N/REF : 2/04/2024 16H37 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B90644
V/Email reçu le Mardi 02/04/2024 à 16H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

Rennes, le 05 Juillet 2024

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 1 COPENHAGUE - MME DEMIRTAS 07 53 39 34 43
LOGEMENT N° 007097, PORTE N°7097, 8° ÉTAGE, TYPE 4
LOGT DU DESSUS : MME SAID 06 60 64 80 75/06 62 20 18 42
PORTE 7101 (BIEN INSITER POUR ENTRER DANS SON LOGEMENT PRÉVOIR
AVIS DE PASSAGE SI BESOIN) AUTRE NUMÉRO 06 41 89 09 08
MME DRAME 07 67 07 71 57
PORTE 7105
MME RABIU 06 05 72 34 21
PORTE 7109
MOTIF : FUIITE DANS WC

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 7097
CONSTAT : FUIITE DANS LES WC, DE L'EAU COULE DU PLAFOND LE LONG DE LA COLONNE
CONTROLE DU LOGEMENT 7101
CONSTAT : FUIITE DANS LES WC, DE L'EAU COULE DU PLAFOND LE LONG DE LA COLONNE
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT 7105 : LOCATAIRE ABSENTE
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
CONTROLE DU LOGEMENT 7109
CONSTAT : AUCUNE FUIITE ET AUCUNE HUMIDITÉ CONSTATÉE
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 11/04 POUR CONTROLE LOGEMENT 7105

INTERVENTION DU 11/04

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 7105
RIEN A SIGNALER DANS LES TOILETTES
TAUX D'HUMIDITÉ IMPORTANT DANS LE MUR DES TOILETTES
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT: EAU EN ABONDANCE SOUS LA BAIGNOIRE
CONSTAT AU NIVEAU DE LA BAIGNOIRE
- BONDE OXYDÉE ET FUYARDE (RESSERAGE MAIS FUTIT TOUJOURS)
AUTRES CONSTATS:
- LAVABO FISSURÉ ET DESCELLÉ DU MUR
- FAIENCE DERRIERE LAVABO DÉCOLLÉE
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉCONISATIONS: PRÉVOIR REMPLACEMENT BAIGNOIRE AVEC DÉPOSE 1ER RANG DE FAIENCE, REMPLACEMENT DU TABLIER ET DE LA ROBINETTERIE, REMPLACEMENT DU LAVABO AVEC COLONNE ET ROBINETTERIE AVEC RÉFECTION DE LA FAIENCE.

INTERVENTION DU 15/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU LAVABO QUI NE TIENT PLUS
DÉPOSE DE LA BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE BAIGNOIRE
FIXATION LATÉRALE AU POLYMAX
SCCELLEMENT DES PIEDS AU CIMENT PROMPT
RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ET DES ÉVACUATIONS
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REBOUCHAGE DES TROUS DANS LE MUR DU A L'ARRACHEMENT DU LAVABO
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE POUR POSE TABLIER DE BAIGNOIRE ET DU LAVABO SUR COLONNE

INTERVENTION DU 17/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DÉPOSE DE L'ANCIEN CARRELAGE
NETTOYAGE SUPPORT
FOURNITURE ET POSE DE 5 CARREAUX DE FAIENCE
DÉCOUPE ET POSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : FUITE AU NIVEAU DU WC
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU

MODIFICATION EVACUATION LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UN LAVABO
FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE
COLLAGE DU LAVABO (AU VU DE L'ÉTAT DU MUR AVANT LA POSE DE FAIENCE IL
EST PRÉFÉRABLE DE COLLER LE LAVABO.)
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET ÉVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉCONISATION FAITE A LA LOCATAIRE DE NE PAS UTILISER LE
LAVABO AVANT LE LENDEMAIN MATIN
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 14/06/24 a 10H10 M. C GREGOIRE
MG LGESTION Email envoyé le 31/05/24 a 16H30 M. R. STEPHANT
MG LGESTION Email envoyé le 31/05/24 a 16H29 Mme A. CATALDI
PRÉVOIR REMPLACEMENT WC FUYARD
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS
NR LGESTION Email envoyé le 11/04/24 a 15H38 M. R. STEPHANT
1104: SUITE A L'INTERVENTION DU 11/04, PRÉCONISATION DE REMPLACER
LA BAIGNOIRE AVEC DÉPOSE 1ER RANG DE FAIENCE, REMPLACEMENT DU TABLIER
ET DE LA ROBINETTERIE, REMPLACEMENT DU LAVABO AVEC COLONNE ET
ROBINETTERIE AVEC RÉFECTION DE LA FAIENCE,
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT
MG LCOMPTER Email envoyé le 10/04/24 a 14H34 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	2	102,56	102,56
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	3	125,23	125,23
1,00	PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob.	3	302,28	302,28
1,00	PBS144-Raccord faience 15*15< 5 carreaux	5	178,13	178,13
1,00	PBS081-F.P lavabo en porcel.+col.ss rob.	6	151,14	151,14
TOTAL H.T.				961,90
T.V.A. a 10,00%				96,19
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1058,09</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : M. Romain STEPHANT
email : rstephant@aiguillon.com
tél : 0223350563 portable : 0787366802

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 02/04/2024 et le 08/04/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (CPH - 01 - 01)

1 SQUARE DE COPENHAGUE

35200 RENNES

logement n° 007097, porte n°7097, 8° étage, Type 4



Amiante

Occupant actuel : MME DEMIRTAS Nezhdale 069905/65

domicile : 0753393443 bureau : 0753393443 portable :

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent

Fuite dans WC CONTACT Logements du dessus:

Madame SAID Mariame

Porte 7101

Tel Domicile : 0660648075 Tel Portable : 0662201842 Bien insiter pour entrer dans son logement prévoir avis de passage si besoin

Madame DRAME Djenab

Porte 7105

Tel Portable : 0767077157

Madame RABIU Barakat olabisi

Porte 7109

Tel Portable : 0605723421

Présence possible d'amiante.

Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Bon de commande

Fuite WC

n°AC/B90644

du 02/04/2024

Virement Fournisseurs
Paielement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B90644 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction