

SUR FACTURE N° 4020045
N/REF : 12/04/2023 18H11 C:000053 I:02682
V/REF : AC/B65947
V/Email reçu le Mercredi 12/04/2023 à 18H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROS
IMMEUBLE : RES.LA ROSAIS -ROS
1 A 8, RUE DU LION D OR
.
35132 VEZIN LE COQUET

Rennes, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 4 - MME COURTEL VIRGINIE 06 17 51 46 59
LOGEMENT N° 019326, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : - FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR ACIER DE 1 200 W, Y COMPRIS VIDANGE
DE LA COLONNE COLLECTIVE, DÉPOSE, KIT D'ADAPTATION AUX ANCIENNES
TUYAUTERESCELLEMENT DES SUPPORTS / FIXATIONS, MISE EN EAU ET PURGE
FUITE RADIATEUR SÉJOUR - PAS D'EC

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 13/04

MIS EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE EN SÉCURITÉ DU RADIATEUR FUYARD

VIDANGE DU RADIATEUR

PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 14/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE DU RADIATEUR FUYARD

FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON

REMARQUE : IL SEMBLERAIT QU'IL Y AIT UN PROBLEME DE CHAUDIERE, LA
PRESSION NE MONTE PAS

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 17/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DÉPOSE DU RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON

CONSTAT : ARRET DE LA FUITE

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 24/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE TETE THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE THERMOSTATIQUE
FOURNITURE ET POSE DE FIXATION
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE DU RÉSEAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AVOIR SUR FACTURE 4020045

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 13/04	1	52,70	-52,70
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	3	202,36	-202,36
1,00	PBS086-Dép.évac.lavabo/évier/baignoire.	3	94,86	-94,86
	TOTAL H.T.			-349,92
	T.V.A. a 10,00%			-34,99
	TOTAL T.T.C.En EURO			-384,91

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale