

N/REF : 23/11/2023 12H00 C:000053 I:02654
V/REF : AC/B81068
V/Email reçu le Jeudi 23/11/2023 à 12H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MDU
IMMEUBLE : MAIL DUPLESSIS -MDU
61, MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 RENNES

Rennes, le 09 Juillet 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 61 MITTERRAND - MME EL COURAGE 06 25 29 30 45 / 02 30 02 12 97
LOGEMENT N° 100338, PORTE N°6111, 1° ÉTAGE

MOTIF : RÉFECTION JOINTS FAIENCE

Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 29/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
DEPOSE DES JOINTS DE FAIENCE
DEPOSE DES JOINTS EN SILICONE DE BAIGNOIRE ET DE LAVABO
REALISATION DE NOUVEAUX JOINTS DE FAIENCE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT: PREVOIR UN SECHAGE DE 48H
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 01/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
NETTOYAGE DE LA FAIENCE
REFECTION DU JOINT PERIPHERIQUE DE LA BAIGNOIRE
REFECTION DU JOINT PERIPHERIQUE DU LAVABO
REFECTION DU JOINT PERIPHERIQUE DU LAVE-MAIN
REFECTION DU JOINT PERIPHERIQUE DE L'EVIER
CONSTAT: LA BARRE DE DOUCHE EST MAL FIXEE
PRISE DE CONTACT AVEC MME LEFEUVRE CAR MME CASAERT EST ABSENTE, ACCORD
POUR DES TRAVEAUX SUPPLEMENTAIRES
PERCEMENT ET MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT DE LA BARRE DE DOUCHE
REPARATION DES IMPACT DE PEINTURE SUR LA BAINGOIRE EN ACIER
CONTROLE: BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE: BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 3120584

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	1	97,16	97,16
1,00	PBS144-Raccord Joints de Faïence	1	178,13	178,13
1,00	PBS034-F.P du joint silicone évier	2	48,58	48,58
2,00	PBS035-F.P du joint silicone lavabo	2	48,58	97,16
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	2	70,17	70,17
TOTAL H.T.				491,20
T.V.A. a 10,00%				49,12
TOTAL T.T.C.En EURO				540,32

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.