

N/REF : 18/06/2024 17H52 C:000053 I:02476
V/REF : AC/B95431
V/Email reçu le Mardi 18/06/2024 a 17H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 12 Juillet 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 2 JACQ - LUBINO ROBERT 06 05 96 88 97 / 07 49 40 35 35
LOGEMENT N° 014509, PORTE N°32, 3° ÉTAGE
LOGEMENT OCCUPÉ PAR UN AMI DU LOCATAIRE.YAHYA 07 73 61 19 78

— LOGEMENT PORTE 22 AU 2EME ÉTAGE : PLAFOND CUISINE HUMIDE -> LOGEMENT
VIDE, SUR PASS CHANTIER, RELOUÉ LE 24/06

— AU BESOIN, LOGEMENT PORTE 31 AU 3EME ÉTAGE : LOGEMENT OCCUPÉ PAR M.
ESNAUD JOIGNABLE AU 0628028096

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
PLAFOND CUISINE LOGEMENT DU DESSOUS HUMIDE, ORIGINE FUITE A DÉTERMINER

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 22
CONSTAT : HUMIDITÉ AU PLAFOND
CONTROLE DU LOGEMENT 32
DÉPOSE TRAPPE
CONSTAT : COUDE CASSÉ
REPOSE TRAPPE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
AFFICHAGE COUPURE EAU
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 11/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE D'EAU
DÉPOSE DE LA TRAPPE
BURINAGE DU MUR POUR ACCORD TUYAU
CONSTAT : JOINT PERÇÉ
DÉPOSE DU JOINT DÉFECTUEUX
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE PVC
FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉDUCTION 100/40
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/07/24 a 12H10 Mme A GUILLO
MG LGESTION Email envoyé le 21/06/24 a 15H35 Mme A GUILLO
PRÉVOIR REMPLACEMENT DU Y TROIS SORTIES ET CRÉATION D'UNE TRAPPE PLUS GRANDE
PRÉVOIR COUPURE D'EAU GENERALE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56		102,56
2,00	PBS004-Rempl.tuyauterie PVC /M1	2	30,22		60,44
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	2	259,10		259,10
0,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 09/07	4	53,98		26,99

TOTAL H.T.	449,09
T.V.A. a 10,00%	44,90
TOTAL T.T.C.En EURO	493,99

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Angélique GUILLO
email : aguillo@aiguillon.com
tél : 0299264432 portable : 0611291366

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 18/06/2024 et le 18/06/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (BAI - 01 - 02)

2 SQUARE DOCTEUR FERNAND JACQ

35200 RENNES

logement n° 014509, porte n°32, 3° étage, Type 3



Diag EIIIE

Occupant actuel : MR LUBINO Robert 063261/17

domicile : 0749403535 bureau : portable : 0605968897

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent
plafond cuisine logement du dessous humide -> origine fuite à déterminer +
proposer solution

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95431 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction

Bon d'intervention

18/6/2024 à 17h52

Etat : ES
Equipe : U11

AIGUILLON CONSTRUCTION SA HLM
Donneur d'ordre :Mme A GUILLO
BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Localisations	Horaires
ALLEE 2 JACQ - LUBINO ROBERT 06 05 96 88 97 / 07 49 40 35 35 LOGEMENT N° 014509, PORTE N°32, 3° ÉTAGE LOGEMENT OCCUPÉ PAR UN AMI DU LOCATAIRE.YAHYA 07 73 61 19 78 - LOGEMENT PORTE 22 AU 2ÈME ÉTAGE : PLAFOND CUISINE HUMIDE -> LOGEMENT VIDE, SUR PASS CHANTIER, RELOUÉ LE 24/06 - AU BESOIN, LOGEMENT PORTE 31 AU 3ÈME ÉTAGE : LOGEMENT OCCUPÉ PAR M. ESNAUD JOIGNABLE AU 0628028096	Début : 11\07 à 08 h 30 Fin : 11\07 à 12 h 15

Motifs du bon	Demande
SUITE INTERVENTION FLAVIEN REPLACEMENT DU Y TROIS SORTIES ET CRÉATION D'UNE TRAPPE PLUS GRANDE (LOGEMENT 32) COUPURE D'EAU GENERALE - FLAVIEN ET ANTHONY	INTERVENTION DU 21/06 MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL CONTROLE DU LOGEMENT 22 CONSTAT : HUMIDITÉ AU PLAFOND CONTROLE DU LOGEMENT 32 DÉPOSE TRAPPE CONSTAT : COUDE CASSÉ REPOSE TRAPPE NETTOYAGE CHANTIER INTERVENTION DU 09/07 MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL AFFICHAGE COUPURE EAU NETTOYAGE CHANTIER INTERVENTION DU 11/07 MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL COUPURE D'EAU DÉPOSE DE LA TRAPPE

	BURINAGE DU MUR POUR ACCORD TUYAU CONSTAT : JOINT PERÇÉ DÉPOSE DU JOINT DÉFECTUEUX FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE PVC FOURNITURE ET POSE D'UNE RÉDUCTION 100/40 REMISE EN EAU CONTROLE BON FONCTIONNEMENT CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ NETTOYAGE CHANTIER
--	---

Commentaires	
Description	Fournitures
Mise en place véhicule Démontage trappe Burinage mur pour accord tuyau Constat joint percé Mise en place réduction 100/40 Façonnage pvc	30 cm pvc 40ø Réduction Coude

Réception

Photos
