

N/REF : 8/07/2024 16H29 C:000053 I:02545
V/REF : AC/B96729
V/Email reçu le Lundi 08/07/2024 a 16H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. APG

IMMEUBLE : LES ARPEGES -APG
104/116, RUE EMILIA LEBRETON
35500 VITRE

Rennes, le

15 Juillet 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 116 LEBRETON - MME JARY 06 49 89 79 13
LOGEMENT N° 109281, PORTE N°B11, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MME CHAVIGNON 06 65 78 18 36 (LOGEMENT DU DESSOUS)

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EN PLANCHER

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE LOGEMENT

CONSTAT: FUITE SUR BONDE DE DOUCHE / BONDE CASSÉE

PRISE DE RÉFÉRENCE AFIN DE REMPLACER LA PARTIE CASSÉE

SI LE MODELE N'EXISTE PLUS IL FAUDRA PRÉVOIR LA DÉPOSE DU RECEVEUR

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 12/07

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉPOSE DE LA BONDE DE DOUCHE DÉFECTUEUSE

FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE DE DOUCHE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 12/07/24 a 15H35 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS098-Rpl.grille a cloc.bde recev.douc.	2	37,78	37,78
TOTAL H.T.				140,34
T.V.A. a 10,00%				14,03
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>154,37</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Angélique GUILLO
email : aguillo@aiguillon.com
tél : 0299264432 portable : 0611291366

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 08/07/2024 et le 09/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LES ARPEGES (APG - 02 - 116)

116 RUE EMILIA LEBRETON

35500 VITRE

logement n° 109281, porte n°B11, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : MME JARY Lydia 066317/66

domicile : bureau : portable : 0649897913

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)

fuite logement du dessous porte B02 - Mme CHAVIGNON au 06 65 78 18 36

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B96729 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction