

N/REF : 6/05/2024 10H54 C:000053 I:00040
V/REF : AC/B92721
V/Email reçu le Lundi 06/05/2024 à 10H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 13 DULLIN - MR MME OUANGALA 06 98 33 97 70
LOGEMENT N° 004193, PORTE N°4193, 3° ÉTAGE, TYPE 4
—
MONSIEUR ALAHYAN MOHAMED 06 60 27 07 88
DUL-03-13, ., LOGEMENT N° 018861 TYPE 2, PORTE 8861
MOTIF : RECHERCHE FUITE PLANCHER SOL
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT 4193
FUITE AU PLAFOND
CONTRÔLE LOGEMENT 8861
LOCATAIRE ABSENT
NETTOYAGE CHANTIER
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS LOGEMENT 8861
PRÉVOIR ÉGALEMENT REMPLACEMENT DU WC LOGT 4193 NON ÉTANCHE SOUS CUVETTE

INTERVENTION DU 30/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ROBINET WC DÉFECTUEUX
DÉPOSE DU WC DÉFECTUEUX DANS LE LOGEMENT 4193
FOURNITURE ET POSE D'UN WC
FOURNITURE ET POSE D'UN JOINT DE PIPE
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET WC
RACCORDEMENT DES ALIMENTATIONS ET DES ÉVACUATIONS
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE DANS LE
LOGEMENT SUPERIEUR

INTERVENTION DU 06/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 8861
MISE EN PLACE DE COLORANT ROUGE AU NIVEAU DE LA DOUCHE
CONSTAT LOGEMENT 4193
ÉCOULEMENT D'EAU ROUGE AU PLAFOND ET AU SOL DE L'APPARTEMENT
PRÉVOIR REMPLACEMENT RECEVEUR DE DOUCHE LOGT 8861 AVEC TABLETTE FAIENCE
SUR TOUT LE TOUR, PRÉVOIR RÉFECTION JOINT FAIENCE ÉGALEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 03/07 ET 04/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE RECEVEUR DE DOUCHE
DÉPOSE TABLETTE FAIENCE
MODIFICATION DE L'ÉVACUATION DU RECEVEUR QUI ÉTAIT FUYARDE
FOURNITURE ET POSE ÉVACUATION PVC
RACCORDEMENT ET COLLAGE DE L'ENSEMBLE DE L'INSTALLATION
MISE EN PLACE SCELLEMENT BRIQUE POUR POSE RECEVEUR
FOURNITURE ET POSE WEDI POUR REPRISE NIVEAU DE LA TABLETTE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE D'UN RECEVEUR
FOURNITURE ET POSE D'UNE BONDE RECEVEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLETTE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
FOURNITURE ET POSE DE CARREAUX DE FAIENCE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS DE FAIENCE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/07/24 a 14H04 M. C GREGOIRE
MG LCOMPTER Email envoyé le 04/07/24 a 16H24 M. C GREGOIRE
NR LGESTION Email envoyé le 17/06/24 a 15H53 M. C GREGOIRE
1706: SUITE INTERVENTION DU 06/06, LOGEMENT 8861, PRÉVOIR REMPLACEMENT
RECEVEUR DE DOUCHE AVEC TABLETTE FAIENCE SUR LE TOUR, AINSI QUE LA
RÉFECTION DES JOINTS FAIENCE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS,
CORDIALEMENT
MG LCOMPTER Email envoyé le 31/05/24 a 10H26 M. C GREGOIRE
AT LGESTION Email envoyé le 29/05/24 a 09H27 M. C GREGOIRE

NR LGESTION Email envoyé le 07/05/24 a 09H57 M. C GREGOIRE

0705: SUITE A L'INTERVENTION DU 06/05, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DU LOGEMENT 8861 POUR POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE, DANS LE LOGEMENT 4193 PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU WC NON ÉTANCHE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	248,30	248,30
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	3	102,56	102,56
1,00	PBS050-F.P recev.céram.extra plat 80x80	5	552,75	552,75
4,00	PBS145-F.P de faience blanche 15*15 /M2	5	91,76	367,04
TOTAL H.T.				1427,19
T.V.A. a 10,00%				142,71
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1569,90</u>

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Bréquigny
Agce Bréquigny-Pays des Vallons
14 rue Louis et René Moine
35200 RENNES
Emetteur : MR Cyril GREGOIRE
email : cgregoire@aiguillon.com
tél : 0223350561 portable : 0630023464

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 06/05/2024 et le 13/05/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020957 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

. (DUL - 03 - 13)

13 SQUARE CHARLES DULLIN

35200 RENNES

logement n° 004193, porte n°4193, 3° étage, Type 4

Occupant actuel : MR MME OUANGALA SABINE ET PIERRE
052237/51

domicile : bureau : portable : 0698339770

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)
recherche en urgence

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B92721 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction