

N/REF : 26/06/2024 11H38 C:000053 I:02659
V/REF : AC/B95972
V/Email reçu le Mercredi 26/06/2024 à 11H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RTD
IMMEUBLE : LA ROTONDE -RTD
8/10, RUE DE REDON
.
35000 RENNES

Rennes, le 05 Aout 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 8,10 REDON - M. TENRANG 07 68 24 68 32
LOGT 18377
MOTIF : FUIITE SUR TUYEAU A PROXIMITÉ GARAGE N°2
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: ISOLANT AU PLAFOND DEVANT LE GARAGE 2 EST SATURÉ D'HUMIDITÉ
IDENTIFICATION DU LOGEMENT SITUÉ JUSTE AU DESSUS
LE LOGEMENT CONCERNÉ EST LE 18377 - LOCATAIRE ABSENT
PAS DE NOM SUR LA PORTE OU LA BOITE AUX LETTRE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 01/08/24 à 15H57 Mme M LEFEUVRE

0108: MALGRE LA PRISE DE CONTACT PAR MAIL ET ÉTANT SANS RETOUR DE LA
PART DE L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS CLOTURONS CETTE DEMANDE
CONFORMÉMENT A VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 11/07/24 à 14H32 Mme M LEFEUVRE

1107: MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A L'OCCUPANT DU LOGEMENT, NOUS RESTONS
SANS RETOUR DE SA PART. DEVONS NOUS CONSERVER LA DEMANDE ACTIVE?
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR, CORDIALEMENT

1107 : MSG REP
0807 : MSG REP
0507 : MSG REP
0207 : MSG REP

NR LGESTION Email envoyé le 01/07/24 a 14H01 Mme M LEFEUVRE

0107: SUITE A L'INTERVENTION DU 28/06, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES
COORDONNÉES DE L'OCCUPANT DU LOGEMENT 18377 AFIN DE RÉALISER UNE
RECHERCHE DE FUITE, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	1	102,56
				102,56
		TOTAL H.T.		102,56
		T.V.A. a 10,00%		10,25
		TOTAL T.T.C.En EURO		112,81

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.