

N/REF : 23/07/2024 11H10 C:000053 I:02658
V/REF : AC/B97791
V/Appel du Mardi 23/07/2024 a 11H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RMO
IMMEUBLE : RIVES DU MOULIN -RMO
2, SQUARE SIMONE MORAND
95, RUE DE LORIENT
35000 RENNES

Rennes, le 09 Aout 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 MORAND - CARREFOUR MARKET - GERANT 06 08 53 19 19
MOTIF : FUITE D'EAU PROPRE DANS LE CARREFOUR MARKET
Donneur d'ordre : Mme a CASAERT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE POUR LE CARREFOUR MARKET
CONSTAT: FUITE DANS LOCAL DE STOCKAGE
ACCES AU BÂTIMENT
CONTRÔLE DU LOGEMENT 13 AU DESSUS
CONSTAT: FUITE SUR WC - EAU AU SOL
CONSTAT 2: ROBINETTERIE, FLEXIBLE ET DOUCHETTE BAIGNOIRE A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 07/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC
DÉPOSE ET ENLEVEMENT PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT PIPE WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC
FOURNITURE ET POSE ROBINET MITIGEUR, FLEXIBLE ET DOUCHETTE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE : BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 07/08/24 a 15H31 Mme a CASAERT
MB LGESTION Email envoyé le 29/07/24 a 16H30 Mme a CASAERT

2907 : BONJOUR. DEVONS NOUS REALISER LES PRECONISATIONS OU CLOTURER L'INTERVENTION ?
DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR.

NR LGESTION Email envoyé le 23/07/24 a 16H01 Mme a CASAERT

2307: SUITE A L'INTERVENTION DU 23/07, FUIITE SUR WC ET ROBINETTERIE FLEXIBLE ET DOUCHETTE BAIGNOIRE A REMPLACER, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
1,00	PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire	2	125,23	125,23
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	2	248,30	248,30
TOTAL H.T.				476,09
T.V.A. a 10,00%				47,60
TOTAL T.T.C.En EURO				523,69

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

