

N/REF : 5/09/2024 10H10 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C00212
V/Email reçu le Jeudi 05/09/2024 a 10H10

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 13 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 A 5 GERMAIN -
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EN SOUS SOL AU PLAFOND DU SOUS SOL - PLACE N° 26
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 05/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES GARAGES
CONSTAT : TRACES AU SOL D'HUMIDITÉ EN FACE DU GARAGE 26 SOUS UNE COLONNE
D'ÉVACUATION. LA COLONNE SEMBLE SECHE AINSI QUE L'ISOLANT. LA FLAQUE
AU SOL, VU LES TRACES, SEMBLE SE RÉDUIRE DE PLUS EN PLUS. IL SEMBLERAIT
QUE CELA SOIT UN RÉSIDU DE LA FUITE DU A LA SATURATION DU RÉSEAU.
UN DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU A EU LIEU IL Y A DEUX JOURS
CONCLUSION : AUCUNE FUITE EN COURS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 06/09/24 a 15H33 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	1	102,56
				102,56
		TOTAL H.T.		102,56
		T.V.A. a 10,00%		10,25
		TOTAL T.T.C.En EURO		112,81

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MME Sara ALI MOHAMED
email : salimohamed@aiguillon.com
tél : 0299547092 portable : 0678246175

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 05/09/2024 et le 06/09/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Communes

LA BISQUINE (BSQ - 01)
1 A 5 RUE GABRIEL GERMAIN
35000 RENNES

	Quantité
Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007) Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent RDF EN SOUS SOL - Fuite EF devant la place n° 26	1,00 FFT
Intervent. Hors Standard (PBS999) Intervention Hors Standard Réparation de la fuite	1,00 U

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C00212 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction