

N/REF : 31/01/2024 10H01 C:000053 I:00114
V/REF : AC/B86149
V/Email reçu le Mercredi 31/01/2024 à 10H01

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
35000 RENNES

Rennes, le 24 Septembre 2024

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 3 COPENHAGUE - MR MME AYDIN 06 95 88 30 78 / 06 88 44 59 42
LOGEMENT N° 007557, PORTE N°111, 11° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : LOGEMENT 121 - M. AHAMADA 06 12 59 87 89 / 06 10 43 71 60
: RECHERCHE DE FUITE EAU FROIDE OU EAU CHAUDE SANITAIRE OU CHAUFFAGE EN
APPARENT
DANS WC SUR COLONNE EU

Donneur d'ordre : M. R STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DANS LE LOGEMENT 111
PAS DE CONSTAT DE FUITE DANS LES WC
CONSTAT DE FUITE DANS LE SALON SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE AU PLAFOND
PRÉVOIR RECHERCHE DE FUITE DANS APPARTEMENT 121 (ABSENT)
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
OUVERTURE DE LA TRAPPE COMPTEUR
CONSTAT: PRÉSENCE D'HUMIDITÉ DU A LA CONDENSATION
CONTRÔLE DE L'APPARTEMENT 121
PAS DE FUITE CONSTATÉE DANS LE LOGEMENT
CONSTAT 1: TOILETTES FISSURÉES A REMPLACER
CONSTAT 2: ROBINET LAVABO FUIT A REMPLACER
CONSTAT 3: PLUSIEURS POINTS DE ROUILLE SUR LA BAIGNOIRE
REMPLACEMENT A PRÉVOIR
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/04

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU DANS LE LOGEMENT 121
DÉPOSE DU ROBINET LAVABO DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN ROBINET LAVABO
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : PRÉVOIR DE REMPLACER LE VIDAGE DE LA BAIGNOIRE QUI NE
FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 22/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.
COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET ENLEVEMENT WC.
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT WC.
REMISE EN EAU
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE CHANTIER.

INTERVENTION DU 22/08 (SUITE APPEL LOCATAIRE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: PIPE WC S'EST FENDUE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE PIPE
FOURNITURE ET POSE PIPE WC
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 22/08/24 a 16H51 M. R STEPHANT

0108: MSG REP MME AHAMADA POUR REMPLACEMENT WC

NR LGESTION Email envoyé le 26/03/24 a 15H15 M. R STEPHANT

2603 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 14/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 14/03/24 a 12H43 M. R STEPHANT

1403: SUITE INTERVENTION DU 13/03, CONSTAT DES TOILETTES A REMPLACER,
ROBINET LAVABO A REMPLACER ET BAIGNOIRE ROUILLÉE A REMPLACER, DANS
L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

NR LGESTION Email envoyé le 08/03/24 a 15H49 M. R STEPHANT

0803: SUITE INTERVENTION DU 07/03, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES
COORDONNÉES DU LOGEMENT 121 POUR POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE,
DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.07/03	1	102,56	102,56
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.13/03	2	102,56	102,56
1,00	PBS068-F.P WC complet (cuv./réservoir)	3	248,30	248,30
TOTAL H.T.				453,42
T.V.A. a 10,00%				45,34
TOTAL T.T.C.En EURO				498,76

Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.