

N/REF : 30/07/2024 14H03 C:000053 I:02657  
V/REF : AC/B98123  
V/Email reçu le Mardi 30/07/2024 a 14H03

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. PVC  
**IMMEUBLE** : PROVENCE - PVC  
6/8, SQUARE DE PROVENCE  
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

**Référence Marché** : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 7 PROVENCE - MLLE GOSSE 06 89 94 93 56  
LOGEMENT N° 005439, PORTE N°5439, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 5  
**MOTIF** : REMPLACEMENT BAIGNOIRE  
REMPLACEMENT EVIER 120 2 CUVES  
**Donneur d'ordre** : M. E ROCHE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/08  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE  
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 19/08

INTEREVNTION DU 22/08  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL.  
COUPURE EAU.  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT BAIGNOIRE.  
DÉPOSE ET ENLEVEMENT ROBINETTERIE.  
ADAPTATION ÉVACUATION.  
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT BAIGNOIRE 150 + VIDAGE.  
FOURNITURE, POSE ET RACCORDEMENT ROBINETTERIE.  
RÉALISATION D'UN JOINT SILICONE PÉRIPHÉRIQUE.  
CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ.  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT.  
SCELLEMENT PIEDS BAIGNOIRE AU CIMENT PROMPT.  
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE TABLIER DE BAIGNOIRE.  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/09  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE D'EAU  
DÉPOSE ÉVIER

FOURNITURE ET POSE ÉVIER INOX 2 CUVES 120  
RÉALISATION JOINT SILICONE  
REMISE EN EAU  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 16/09/24 a 16H08 Mme S ALI MOHAMED  
NR LCOMPTER Email envoyé le 22/08/24 a 17H44 M. E ROCHE  
MG LCOMPTER Email envoyé le 06/08/24 a 11H42 M. E ROCHE

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie  
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,  
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si  
nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de  
l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule  
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix  
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| =====                    |                                          |      |         |        |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|--------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |        |
| 1,00                     | PBS045-F.P baign.acr L1,40-1,70m ss rob. | 1    | 302,28  | 302,28 |
| 1,00                     | PBS018-Rempl.rob.mitigeuse s/baignoire   | 1    | 125,23  | 125,23 |
| 1,00                     | PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade   | 1    | 102,56  | 102,56 |
| 1,00                     | PBS079-F.P évier in.1,20m+2 cuv/1 égout. | 1    | 216,99  | 216,99 |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 747,06 |
| T.V.A. a 10,00% ....     |                                          |      |         | 74,70  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | 821,76 |

**Valeur en votre reglement au 31 Octobre 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.