

N/REF : 5/09/2024 11H41 C:000053 I:80349
V/REF : AC/C00226
V/Email reçu le Jeudi 05/09/2024 a 11H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ANO
IMMEUBLE : ANJOU - ANO
33/35/37, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 35 ANJOU

MME CORBEL MARIE-THERESE	5757	RC	06	51	76	76	44
MME PICOULT DENISE	5762	03					
MR MME PLAIGNE TRISTAN	5758	01	07	87	84	04	51
MME BELLEIL MARYLAINE	5763	03	06	50	42	81	16
MME LOURDAIS PATRICIA	5767	05	06	35	29	74	01
MME JANNES THERESE	5761	02	06	74	12	57	06
MR MME AIT MUSTAPHA	5771	07	06	22	95	73	89
MR MME AKINSOLA GBENGA	5764	04	07	87	79	63	65
MME DADAEVA LARISSA	5770	07	06	18	40	99	80
MME MR KHARBOUTLI AMENA	5759	01	07	76	74	67	15
MR MME ARSHID SUHAIL	5768	06	07	53	40	81	82
MME NYANKAM STELLA	5769	06	06	41	46	62	08
MR MME DAWLATZAI MOHAMMAD ATIF	5760	02	06	05	98	91	01
STE AIVS AGENCE IMMOBILIERE A VO	5766	05					
MME CHIKHI MARLENE	5765	04					

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DU PORCHE (HALL EXTÉRIEUR DE L'IMMEUBLE)
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 06/09
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE L'ENTRÉE DE L'IMMEUBLE
CONSTAT : PRÉSENCE D'UN GOUTTE A GOUTTE QUI SEMBLE PROVENIR DU LOGEMENT 5759
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 5759 : LOCATAIRES ABSENTS
MESSAGE VOCAL LAISSÉ AUX LOCATAIRES
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGT 5759
CONSTAT: FUITE SUR FLEXIBLE MACHINE A LAYER ET LAVE VAISSELLE
COUPURE D'EAU
DÉMONTAGE FLEXIBLES
FOURNITURE ET POSE 2 JOINTS 20/27
REMONTAGE FLEXIBLES
REMISE EN EAU
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 18/09/24 a 16H28 Mme S ALI MOHAMED
1709: MSG REP LOGT 5759 / MME MR KHARBOUTLI AMENA
MG LCOMPTER Email envoyé le 06/09/24 a 15H11 Mme S ALI MOHAMED

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	156,54	156,54
2,00	PBS032-Rempl.joints s/douch./flex./bec..	2	41,02	82,04

TOTAL H.T.	238,58
T.V.A. a 10,00%	23,85
TOTAL T.T.C.En EURO	262,43

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.