

N/REF : 14/08/2024 17H27 C:000053 I:00283
V/REF : AC/B99023
V/Email reçu le Mercredi 14/08/2024 a 17H27

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
38/38A, RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 25 Septembre 2024

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 38B BLOSNE - MR TARFAIA MME PALA 06 40 42 09 05
LOGEMENT N° 001861, PORTE N°1861, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS EVIER
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE AU NIVEAU DE L'ÉVIER
CONSTAT: JOINT SILICONE HS
CONTRÔLE DANS LA SALLE DE BAIN
CONSTAT 1: FUITE SOUS LAVABO SIPHON HS
CONSTAT 2: JOINT SILICONE LAVABO HS
CONSTAT 3: ÉVACUATION MACHINE A LAVER PRÉSENTE MAIS PAS DE ROBINET
CONSTAT 4: LÉGERE FUITE SUR JOINT PIPE WC
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 25/09/24 a 10H49 M. B ZOUAD

2509 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

MG LGESTION Email envoyé le 09/09/24 a 10H36 M. B ZOUAD

NR LGESTION Email envoyé le 22/08/24 a 10H52 M. B ZOUAD

2208: SUITE A L'INTERVENTION DU 21/08, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU
SIPHON LAVABO, LE REMPLACEMENT DU JOINT PIPE WC, LA POSE D'UN ROBINET
MACHINE A LAVER DANS LA SALLE DE BAIN, RÉFECTION JOINTS SILICONE ÉVIER

ET LAVABO, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des débris (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
	TOTAL H.T.			102,56
	T.V.A. a 10,00%			10,25
	TOTAL T.T.C.En EURO			112,81

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.