

N/REF : 4/10/2024 9H56 C:008277 I:10936

V/Email reçu le Vendredi 04/10/2024 a 9H56

SCCV VILLA PAUL

**1B RUE LOUIS BRAILLE
35136 ST JACQUES DE LA LANDE**

IMMEUBLE : 2 VILLA VOLNEY
2 VILLA VOLNEY
35000 RENNES

Rennes, le 14 Octobre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 2 VILLA VOLNEY - CONTACT M TIREL NICOLAS - 06 62 39 58 45

MOTIF : CURAGE ET PASSAGE CAMERA

Donneur d'ordre : M. B. GIEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Mise a disposition d'un véhicule de curage équipé d'une pompe haute pression
et d'une pompe d'aspiration.

INTERVENTION DU 08/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES
PASSAGE CAMERA
CONSTAT : LE PROBLEME PROVIENDRAIT DE L'INSTALLATION D'UN TÉ A LA PLACE
D'UN COUDE. CETTE INSTALLATION ENGENDRE UN ENTASSEMENT DE LA MATIERE.
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 08/10/24 a 16H11 M. B. GIEUX

ATTENTION : EN AUCUN CAS NOTRE RESPONSABILITE NE PEUT ETRE ENGAGEE EN CAS DE
===== FUIITE QUI APPARAÎTRAIT A LA SUITE DE NOTRE INTERVENTION PAR SUITE
DU MAUVAIS ETAT DES JOINTS, DE LA POROSITE OU DE LA VIEILLESSE DES
FONTES, DU PLASTIQUE, DU GRES OU DU FIBRO-CIMENT.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. 1 a 10Kms	1	150,00	150,00

Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft Inspection	Caméra	2	159,09	159,09
TOTAL H.T.					309,09
T.V.A. a 20,00%					61,81
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>370,90</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.