

N/REF : 17/09/2024 11H30 C:000053 I:02648
V/REF : AC/C01158
V/Email reçu le Mardi 17/09/2024 a 11H30

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. EQR
IMMEUBLE : EQUATORIA -EQR
2, AV. JACQUELINE DE ROMILLY
.
35000 RENNES

Rennes, le

05 Novembre 2024

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 2 ROMILLY - M. SOILIHI MME HAMADA 07 81 30 28 55
LOGEMENT N° 115646, PORTE N°B35, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FUIITE SUR BALLON TAMPON SOUS ÉVIER CUISINE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 18/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE BALLON SOUS ÉVIER
CONSTAT: PRÉVOIR SON REMPLACEMENT AVEC GROUPE DE SÉCURITÉ
APPEL GESTIONNAIRE: ACCORD POUR REMPLACEMENT
AUTRES CONSTATS: MITIGEUR ÉVIER A REMPLACER ET JOINT SILICONE ÉVIER A
REFAIRE (SOUS CONTRAT)
PRISE DE RÉFÉRENCE ET MISE EN COMMANDE DU BALLON
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 19/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE EN SÉCURITÉ HYDRAULIQUE
MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
VIDANGE DU BALLON
DEPOSE DE L'ANCIEN BALLON HS
EQUIPEMENT DU NOUVEAU BALLON 15 LITRES SOUS ÉVIER
POSE D'UN GROUPE DE SÉCURITÉ
POSE D'UNE SIPHONETTE
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION ÉLECTRIQUE
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BONNE ETANCHEITE
NETTOYAGE CHANTIER

MISE EN DECHETTERIE DE L'ANCIEN BALLON

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4090931

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBS134-F.P	1 ballon	15L-ACI/NRJ C-T 1/2	2	496,61
					496,61
			TOTAL H.T.		496,61
			T.V.A. a 10,00%		49,66
			TOTAL T.T.C.		En EURO 546,27

Valeur en votre reglement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.