

N/REF : 10/10/2024 9H53 C:000053 I:02515
V/REF : AC/C02966
V/Email reçu le Jeudi 10/10/2024 a 9H53

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PMT
IMMEUBLE : PARMENTIER -PMT
21, RUE PARMENTIER
.
35700 RENNES

Rennes, le

13 Novembre 2024

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 21 PARMENTIER - M. GEISSERT 06 47 32 33 73
LOGEMENT N° 001992, PORTE N°45, 4° ÉTAGE, TYPE 2
MOTIF : FUIITE NON MAITRISSABLE SUR COLONNE EU
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/10 (APRES MIDI)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 45
FUIITE TRES IMPORTANTE DANS LES WC
TENTATIVE D'ACCES AUX LOGEMENTS 55 ET 65
LOCATAIRES ABSENTS
APPEL DONNEUR D'ORDRE
ACCORD POUR INTERVENIR EN ASTREINTE SI NÉCESSAIRE
COORDONNÉES LOCATAIRES TRANSMISES
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE CE SOIR DANS LES LOGEMENTS 55 ET 65

INTERVENTION DU 10/10 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 45
OUVERTURE COFFRAGE COLONNE
CONSTAT: ÉCOULEMENT EAU CHAUDE DANS LA GAINTE TECHNIQUE
PAS DE MOUVEMENT SUR COMPTEUR
PAS DE FUIITE SUR ÉVACUATION
CONTRÔLE LOGEMENT 55
PAS DE MOUVEMENT SUR COMPTEUR
PRÉSENCE D'EAU AU SOL
CONTRÔLE LOGEMENT 65
CONTRÔLE SUR ÉVACUATION DOUCHE
CONSTAT: PAS DE FUIITE

PAS DE MOUVEMENT SUR COMPTEUR
CONSTAT DANS DE NOMBREUX LOGEMENTS: BRUITS ANORMAUX AU NIVEAU DES
RADIATEURS
FUIITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE SUR LOGEMENT 65 OU 66 OU SUR COLONNE
PRINCIPALE
APPEL A ENGIE POUR ISOLER UNE PARTIE DU RÉSEAU ET VIDANGER LE RÉSEAU
FUYARD - UN TECHNICIEN SE DÉPLACE DANS LA SOIRÉE
LOGEMENTS IMPACTÉS 2,15,25,35,45,55
UNE RECHERCHE DE FUIITE APPRONFONDIE AVEC REMISE EN EAU PARTIELLE DU
CIRCUIT EST NÉCESSAIRE AFIN D'IDENTIFIER LA ZONE FUYARDE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 23H08 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 11/10/24 a 10H56 Mme AS DARIY
1110: SUITE RECHERCHE DE FUIITE, SOUHAITEZ VOUS QUE NOUS POURSUIVONS
CETTE RECHERCHE DE FUIITE (QUI SERAIT CONJOINTE AVEC ENGIE) OU SOUHAITEZ
VOUS QUE SE SOIT ENGIE QUI POURSUIVE LA RECHERCHE DE FUIITE ET
RÉPARATION, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS? CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	2	304,17	304,17
1,00	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	2	91,25	91,25

TOTAL H.T.	554,10
T.V.A. a 10,00%	55,41
TOTAL T.T.C.En EURO	609,51

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.