

N/REF : 17/05/2023 15H42 C:000053 I:02347
V/REF : AC/B68320
V/Email reçu le Mercredi 17/05/2023 a 15H42

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. GLO
IMMEUBLE : RES.GRAND LOGIS -GLO
2-4, RESIDENCE DU GRAND LOGIS
GRD LOGIS
35170 BRUZ

Rennes, le 08 Aout 2023

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 - MR LERAY FREDERIC 07 84 89 18 10
LOGEMENT N° 018834, PORTE N°24, 2° ÉTAGE, TYPE 3
LE LOCATAIRE VA LAISSER SON LOGEMENT OUVERT
MOTIF : FUIITE RADIATEUR CHAMBRE
+VERIFIER WC POUR REPARATIONS
Donneur d'ordre : Mme A LE BOURDON

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 24/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DE LA CHAMBRE
CONSTAT : FUIITE SUR LE RADIATEUR
VIDANGE DU CIRCUIT CHAUFFAGE
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE DE BOUCHONS
PRISE DE RÉFÉRENCES
REMISE EN EAU
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE DES WC
CONSTAT : MÉCANISME WC A REMPLACER
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE D'UN RADIATEUR
RACCORDEMENT AU RÉSEAU CHAUFFAGE
REMISE EN EAU
PURGE DU RADIATEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

DÉPOSE DU RÉSERVOIR DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN RÉSERVOIR
RACCORDEMENT A L'ALIMENTATION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/07/23 a 16H03 Mme A LE BOURDON

MG LGESTION Email envoyé le 24/05/23 a 15H48 Mme A LE BOURDON

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU RADIATEUR
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MÉCANISME ET DU ROBINET FLOTTEUR
REMARQUE : LE RÉSERVOIR SERA POTENTIELLEMENT A REMPLACER SI LORS DES
RÉPARATIONS IL EST JUGÉ TROP ENDOMMAGÉ PAR LE TECHNICIEN
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS010-Bouchon.s/alim.eau/gaz/chauffage	1	79,05	79,05
1,00	AMI001-+value interv.prés.amiante (ss4)	1	94,86	94,86
1,00	PBS121-F.P radiateur acier 1200W(+acc.)	2	202,36	202,36
1,00	PBS069-Rempl.réservoir WC+mécanisme 3/6L	2	137,02	137,02
2,00	PBS086-Dép.évac.lavabo/évier/baignoire.	2	94,86	189,72
TOTAL H.T.				703,01
T.V.A. a 10,00%				70,30
TOTAL T.T.C.En EURO				773,31

Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2023

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

