

N/REF : 11/12/2024 10H51 C:000053 I:02609
V/REF : AC/C08629
V/Email reçu le Mercredi 11/12/2024 a 10H51

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. JSM
IMMEUBLE : RES.LES JASMIN - JSM
8-20, RUE MERE TERESA
.
35650 LE RHEU

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 14 TERESA - MME DOURSOUX 07 78 68 54 51 (LOGT SINISTRÉ)
PORTE 8

LOGT DU DESSUS MME LE BOURHIS 06 18 40 12 65 (18 TERESA - PORTE 6)
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
CHAMBRE ET SALLE DE BAIN - TRACE AU PLAFOND
Donneur d'ordre : M. E ROCHE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT MME DOURSOUX
INFILTRATION D'EAU QUI A EU LIEU IL Y A 3 SEMAINES
CONSTAT : PLUS DE FUITE DEPUIS
RECHERCHE DE FUITE ÉTAGE SUPÉRIEUR MME LE BOURHIS
CONSTAT : AUCUNE FUITE A CONSTATER DANS LE LOGEMENT NI SANITAIRE NI
CHAUFFAGE
VÉRIFICATION DE TOUT LES POINTS D'EAU RAS
REMARQUE : LE COMPTEUR BOUGE SANS AUCUN PASSAGE D'EAU (ANOMALIE COMPTEUR
A FAIRE VÉRIFIER PAR LA SAUR CAR CONSOMMATION IMPORTANTE D'EAU ALORS
QU'AUCUNE FUITE N'EST DÉTECTÉE
REMARQUE : PLUSIEURS INFILTRATIONS ET FISSURES DANS L'IMMEUBLE QUI CRÉE
DES INFILTRATIONS D'EAU DANS LES LOGEMENTS
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AT LCOMPTER Email envoyé le 26/12/24 a 11H42 M. E ROCHE
1212: MSG REP MME LE BOURHIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite	EF-EC/chauf.appa.	50	103,96	103,96
TOTAL H.T.					103,96
T.V.A. a 10,00%					10,39
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>114,35</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Villejean-StMa
Agence Villejean - Pays St Malo
55 Cours J.F. Kennedy
35000 RENNES
Emetteur : MR Emmanuel ROCHE
email : eroche@aiguillon.com
tél : 0299547093 portable : 0785601741

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 30/12/2024 et le 30/12/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020955 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE LES JASMINES (JSM - 01 - 14)

14 RUE MERE TERESA

35650 LE RHEU

logement n° 113263, porte n°008, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : MME DOURSOUX Emilie 064377/66

domicile : bureau : portable : 0778685451

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch App (PBS007)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en apparent

BT REGUL RDF SERVIMO 11/12/2024

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C08629 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction