

SUR FACTURE N° 2070277
N/REF : 28/06/2022 18H19 C:000053 I:02482
V/REF : AC/B46111
V/Email reçu le Mardi 28/06/2022 à 18H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 11 Aout 2022

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie

LOCALISATION : ALLEE 6 - MME MOHKTARI 06 28 03 26 02

LOGEMENT N°019097 - PORTE N°12 - 1ER ETAGE - TYPE 1

MOTIF : FOURNITURE ET POSE D'UNE COLONNE LAVABO EN PORCELAINE BLANCHE
PROBLEME DE COLONNE LAVABO CASSÉ ET LE LAVABO SE SERAI DESCELLÉ DU MUR
(SUITE A LA CHUTE D'UNE AMIE SUR CELUI-CI)
EN PARALLELE, MERCI DE FAIRE UN CHIFFRAGE AFIN QUE LA LOCATAIRE PUISSE
TRANSMETTRE A SON AMI POUR ETRE REMBOURSÉE

Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONSTAT : LAVABO DESCELLÉ DU MUR
REPOSE ET SCELLAGE DU LAVABO
POSE D'UNE COLONNE
REPARATION DU PVC
CHANGEMENT DU SIPHON
CONTROLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE - BON ECOULEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
CONSTAT : LAVABO FISSURÉ
PRECONISATION : PREVOIR DE REMPLACER LE LAVABO
ATTENTE INSTRUCTION

—
INTERVENTION DU 06/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE MITIGEUR
DEPOSE LAVABO
FOURNITURE ET POSE DU NOUVEAU LAVABO
REPOSE MITIGEUR
REMISE EN EAU

CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : AVOIR SUR FACTURE 2070277

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS001-Fermeture eau le 30/06	1	43,05	-43,05
1,00	PBS080-F.P lavabo en porcelaine ss rob.	1	102,52	-102,52
1,00	PBS089-Rempl.siphon baign./lavabo/évier	1	53,31	-53,31
1,00	PBS086-Dép.évac.lavabo/évier/baignoire.	2	92,26	-92,26
1,00	PBS001-Fermeture eau le 07/07	2	43,05	-43,05
1,00	PBS080-F.P lavabo en porcelaine ss rob.	2	102,52	-102,52
1,00	PBS086-Dép.évac.lavabo/évier/baignoire.	2	92,26	-92,26
TOTAL H.T.				-528,97
T.V.A. a 10,00%				-52,89
TOTAL T.T.C.En EURO				-581,86

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale