

N/REF : 7/10/2024 15H50 C:000053 I:00169
V/REF : AC/C02717
V/Email reçu le Lundi 07/10/2024 a 15H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. RCL

IMMEUBLE : RES.REN.CLEMENT -RCL
13, RUE LOUIS LUMIERE
RES.RENNE CLEMENT
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes, le 08 Janvier 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 13 LUMIERE - MME HINRY 06 48 82 19 94 - 02 99 30 74 75
LOGEMENT N° 102488, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE - FORTE CONSOMMATION D'APRES LES EDBR

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/10

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 11

CONTROLE DES INSTALLATIONS SANITAIRE

CONSTAT : AUCUNE FUITE SANITAIRE HORMIS SUR LE VIDAGE DE LA BAIGNOIRE
QUI EST HS

CONTROLE RÉSEAU D'ALIMENTATION DANS LES PARTIES COMMUNES

CONSTAT : FUITE DUE A LA VÉTUSTÉE DES JOINTS SUR TOUS LES ÉTAGES

NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 04/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE

AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 06/11

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

LOGEMENT 11

RÉFECTION DU JOINT SILICONE BAIGNOIRE

VANNE COUPURE GÉNÉRALE INTROUVABLE AVEC M. BLOIS D'AIGUILLON

A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 25/11

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION PLANIFIÉE LE 27/11

INTERVENTION DU 27/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU (EAUX DU BASSIN RENNAIS)
DÉPOSE DES JOINTS DÉFECTUEUX
DÉPOSE ET NETTOYAGE DE TOUS LES RACCORDS JOINTÉS
FOURNITURE ET POSE DE NOUVEAUX JOINTS
REMISE EN EAU (EAUX DU BASSIN RENNAIS)
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : ANNULE ET REMPLACE LA FACTURE 4120083

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	103,96	103,96
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	2	71,13	71,13
1,00	DEP001-Déplacement Affichage le 04/11	3	27,36	27,36
95,00	PBS033-Rempl.joints s/raccord.compt.eau	5	82,08	7797,60
1,00	Remise a titre commercial % / Heures/PC	5	15,00%	-1200,00
TOTAL H.T.				6800,05
T.V.A. a 10,00%				680,00
TOTAL T.T.C.En EURO				7480,05

Valeur en votre reglement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.