

N/REF : 15/11/2024 17H48 C:000053 I:02482
V/REF : AC/C05706
V/Email reçu le Vendredi 15/11/2024 a 17H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CCS
IMMEUBLE : CAMILLE ST SAENS-CCS
6-18, RUE J LE ROND D'ALEMBERT
35000 RENNES

Rennes, le 13 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 8 ALEMBERT
MADAME DUMOULIN (LOGEMENT SINISTRÉ) 06 07 83 64 70
PORTE N° 14

LA FUITE PROVIENT DU LOG 23 :
MADAME KHIZRIEVA 07 83 04 94 07 - 07 81 25 37 36
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE CAR INFILTRATION AU PLAFOND
Donneur d'ordre : Mme A JUDAIS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 23 (APPARTEMENT DUPLEX)
CONSTAT: FUITE AU PLAFOND DU PLACARD ET DE LA CHAMBRE
POSE DU MANOMETRE
CONSTAT: PAS DE BAISSSE DE PRESSION SUR RÉSEAU EFS
CONSTAT 2: RADIATEUR SALON A REMPLACER HS

NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 09/12 POUR CONTRÔLE RÉSEAU CHAUDIERE

INTERVENTION DU 09/12
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE LA PRESSION AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE
MISE EN PLACE DU MANOMETRE SUR RÉSEAU ECS
CONSTAT: BAISSSE DE PRESSION SUR RÉSEAU ECS (1BAR EN 10 MINUTES)
PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR RÉSEAU ECS
PRISE DE RÉFÉRENCE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/12

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
FOURNITURE ET POSE DE COLLIERS
PERCEMENT DALLE ET MUR
FOURNITURE, FAÇONNAGE ET POSE DE MULTICOUCHE DE RÉSEAU EAU CHAUDE
DU PLACARD DANS LE COULOIR JUSQU'A SOUS L'ÉVIER AU 1ER ÉTAGE DU DUPLEX
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : LA DALLE EN BÉTON EST ENCORE IMBIBÉ, LAISSER LE TEMPS QUE
L'EAU S'ÉVACUE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 27/12/24 a 16H25 Mme A JUDAIS

NR LGESTION Email envoyé le 10/12/24 a 11H18 Mme A JUDAIS

1012: SUITE INTERVENTION DU 09/12, PRÉVOIR PASSAGE EN APPARENT SUR
RÉSEAU ECS, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
35,00	PBS003-Rempl.tuyauterie acier/cuivre /M1	3	39,39	1378,65
1,00	PBS011-Pass.tuyau.en appara.(perc./reb.)	3	262,65	262,65

TOTAL H.T.	1799,98
T.V.A. a 10,00%	179,99
TOTAL T.T.C.En EURO	1979,97

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Amélie JUDAIS
email : ajudais@aiguillon.com
tél : 0299264455

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le 15/11/2024 et le 29/11/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESID. CAMILLE ST SAENS (CCS - 01 - 08)
8 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT
35200 RENNES
logement n° 019095, porte n°14, 1° étage, Type 3

Occupant actuel : Mlle DUMOULIN Sophie 043267/5
domicile : bureau : portable : 0607836470

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard
infiltration d'eau en continue au plafond de sa cuisine proviendrait du log 24 ou log23

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Prestation Parties Privatives

RESID. CAMILLE ST SAENS (CCS - 01 - 08)
8 RUE JEAN LE ROND D'ALEMBERT
35200 RENNES
logement n° 019103, porte n°24, 2° étage, Type 4

Occupant actuel : Mr MAKELA Beckett 048186/74
domicile : bureau : portable : 0769664882

Quantité

Rech Fuite eau Fr/Ch Pla (PBS006)

1,00 FFT

Recherche de Fuite eau froide ou eau chaude sanitaire ou chauffage en plancher (sol)
suspicion de fuite dans ce logement qui toucherait le logement du dessous
log 14 mme dumoulin

Présence possible d'amiante.
Absence de RAAT : Intervention SS4 obligatoire.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours



La TVA à taux réduit est applicable en vertu de l'article 24 de la loi de finances 2004, car ces travaux concernent des locaux d'habitation achevés depuis plus de 2 ans.

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande C05706 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction