

N/REF : 26/06/2024 15H46 C:000053 I:02436
V/REF : AC/B95979
V/Email reçu le Mercredi 26/06/2024 à 15H46

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. ROX
IMMEUBLE : ROSEAUX - ROX
2/3, RUE DE LA RIVIERE
.
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 13 Janvier 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 3 RIVIERE - MME COSTA MIRANDA 06 09 17 28 81
LOGEMENT N° 105958, PORTE N°42, 4° ÉTAGE, TYPE 3
COORDONÉE COMMERCIAL ZEP :
JEAN-MICHEL - 06 60 05 25 44
MOTIF : RADIATEUR QUI FUITE ET UN AUTRE CHAUFFE QU'A MOITIÉ
Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT: RADIATEUR CUISINE FUYARD A NIVEAU DU RACCORDEMENT DU RADIATEUR
THERMOSTAT NON ÉTANCHE
COUPURE D'EAU
VIDANGE DU RADIATEUR
DÉPOSE DU RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN THERMOSTAT ET D'UN RACCORD ÉQUERRE 15 21
REPOSE RADIATEUR
REMISE EN EAU
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER
REMARQUE: SUR L'ENSEMBLE DU LOGEMENT LES RADIATEURS NE CHAUFFENT QUE
PARTIELLEMENT, PRÉVOIR UN DÉSEMBOUAGE DU RÉSEAU

INTERVENTION DU 14/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
BRANCHEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
DÉSEMBOUAGE DE SEPT RADIATEURS
INJECTION PRODUIT ZEP
MISE EN PRESSION PURGE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
CONSTAT : JOINT RACCORD FUYARD AU NIVEAU DE LA CHAUDIERE
PRISE DE RÉFÉRENCES DU JOINT
NETTOYAGE CHANTIER
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 17/10

INTERVENTION DU 17/10
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DÉPOSE DU JOINT DE CHAUDIERE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE JOINT DE CHAUDIERE
REMISE SOUS PRESSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/10/24 a 16H44 Mme AS DARIY
NR LGESTION Email envoyé le 09/07/24 a 10H48 Mme AS DARIY
0907: SUITE A L'INTERVENTION DU 08/07, PRÉVOIR UN DÉSEMBOUAGE DU RÉSEAU
CHAUFFAGE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 08/07	1	53,98		80,97
7,00	PBS116-Désembouage mécanique radiateur	2	82,08		574,56
2,50	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 17/10	4	54,72		136,80

TOTAL H.T.	792,33
T.V.A. a 10,00%	79,23
TOTAL T.T.C.En EURO	871,56

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

AIGUILLON Construction
AIGUILLON Poterie-Vitré
Agence Poterie - Pays de Vitré
276 rue de Chateaugiron
35200 RENNES
Emetteur : MME Anne-Sophie DARIY
email : adary@aguillon.com
tél : 0299327826 portable : 0642468449

ENT SERVIMO - SHBIR

9 rue de la Donelière

35000 RENNES

Travaux à réaliser entre le et le 26/07/2024

mail : ouest@servimo.fr

Marché n°020956 - PBS - 001

tél : 0230212770

fax: 0963557029

Prestation Parties Privatives

RESIDENCE AJONCS ROSEAUX (ROX - 02 - 03)
3 RUE DE LA RIVIERE
35510 CESSON SEVIGNE
logement n° 105958, porte n°42, 4° étage, Type 3

Occupant actuel : MME COSTA MIRANDA Grace 040711/68
domicile : bureau : 0223452788 portable : 0609172881

Quantité

Intervent. Hors Standard (PBS999)

1,00 U

Intervention Hors Standard

Merci d'intervenir pour un radiateur qui fuit et qu'un autre ne chauffe qu'à moitié, désembouage à faire ?

Patrimoine non concerné par l'amiante.

Virement Fournisseurs
Paiement à 30 jours

La facture liée à cette prestation devra impérativement faire figurer la référence du bon de commande B95979 et être envoyée par courrier au siège d'Aiguillon Construction