

N/REF : 7/01/2025 16H08 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C09348
V/Email reçu le Mardi 07/01/2025 a 16H08

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 30 Janvier 2025

Référence Marché : 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLEE 2 COPENHAGUE - MME CAPDECOMME 06 99 04 14 02
LOGEMENT N° 008662, PORTE N°8662, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOGEMENT DE MME CAPDECOMME
CONSTAT : EAU AU PLAFOND
CONTRÔLE DU LOGEMENT SUPÉRIEUR 8669
CONSTAT : LA LOCATAIRE SIGNALE QUE DE L'EAU SORT DE DESSOUS LA BAIGNOIRE
LORSQU'ELLE PREND UNE DOUCHE
DÉPOSE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
TEST VIDAGE BAIGNOIRE : BONNE ETANCHEITÉ
REMARQUE : ABSENCE DE JOINT D'ÉTANCHEITÉ
TEST : PROJECTION D'EAU SUR LA BAIGNOIRE
CONSTAT : INONDATION SOUS LA BAIGNOIRE ET L'EAU DESCEND DANS LE LOGEMENT
INFÉRIEUR (8662)
RÉFECTION COMPLETE DES JOINTS D'ÉTANCHEITÉ PÉRIPHÉRIQUE
REMISE EN PLACE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
1,00	PBS037-F.P du joint silicone baignoire	1	71,13	71,13
TOTAL H.T.				229,81
T.V.A. a 10,00%				22,98
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>252,79</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.