

N/REF : 10/10/2024 11H49 C:000053 I:80260
V/REF : AC/C03004
V/Email reçu le Jeudi 10/10/2024 a 11H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BSQ
IMMEUBLE : LA BISQUINE -BSQ
1/3, RUE GABRIEL GERMAIN
.
35000 RENNES

Rennes, le 12 Février 2025

Référence Marché : 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean
LOCALISATION : ALLEE 1 GERMAIN - MR MME ABSI 07 83 31 73 23 - 06 17 84 34 76
LOGEMENT N° 103840, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE EN DALLE - DE L'EAU RESSORTIRAIT DU SOL
FORTE CONSO D'EAU CONSTATÉE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 33
AUCUNE PRÉSENCE D'EAU CONSTATÉE AU SOL
RECHERCHE DE FUITE
CONTRÔLE RÉSEAU EFS: PAS DE FUITE
CONTRÔLE RÉSEAU ECS: PAS DE FUITE
SUSPICION DE FUITE SUR LE RÉSEAU CHAUFFAGE COLLECTIF
CONTRÔLE LOGEMENT 23
AUCUNE TRACE D'HUMIDITÉ AU PLAFOND
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 13/11
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE DU LOGEMENT 33 ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RENDEZ VOUS
INTERVENTION A REPLANIFIER

OBSERVATIONS : LC LCOMPTER Email envoyé le 10/01/25 a 14H17 Mme S ALI MOHAMED
MG LCOMPTER Email envoyé le 20/11/24 a 14H35 Mme S ALI MOHAMED
MB LGESTION Email envoyé le 22/10/24 a 23H04 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 11/10/24 a 11H54 Mme S ALI MOHAMED

1110: SUITE INTERVENTION DU 11/10, MERCI DE NOUS INDIQUER LORSQUE LE CHAUFFAGE SERA REMIS EN ROUTE POUR POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68		158,68
1,00	DEP001-Déplacement > 35 km le 13/11	2	27,36		27,36
	TOTAL H.T.				186,04
	T.V.A. a 10,00%				18,60
	TOTAL T.T.C.En EURO				204,64

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.