

N/REF : 4/12/2024 14H11 C:000053 I:02576
V/REF : AC/C07273
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 à 14H11

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MOB
IMMEUBLE : LA MADELEINE -MOB
RUES DE L'ABREUVOIR/HAUT PUIT
1 a 13, RUE DES BOIS DEBOUTS
35400 ST MALO

Rennes, le 22 Février 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 11 PUIT - M. PARANTHEON MME OUDIN 06 29 26 00 47
LOGEMENT N° 014009, PORTE N°11, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4
MOTIF : FUIITE SOUS BAIGNOIRE
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 12/12
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA BAIGNOIRE
CONSTAT : PRESENCE DE TRACES D'OXYDATION
PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 24/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE REFERENCE ET MISE EN COMMANDE
REMARQUE : CARRELAGE RISQUE DE TOMBER 20/20 BLANC
INTERVENTION REPLANIFIEE LE 10/02
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 10/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN FLEXIBLE DE VIDANGE
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ETANCHEITE
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 14/02/25 a 15H07 Mme S ALI MOHAMED
AT LCOMPTER Email envoyé le 28/01/25 a 16H21 Mme S ALI MOHAMED
2101: MSG REP
NR LGESTION Email envoyé le 16/01/25 a 12H42 M. F SANDOVAL
12/12 : PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA BAIGNOIRE QUI PRESENTE DES TRACES
D'OXYDATION
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP002-Déplacement<35km travaux hors BPU	1	10,94		10,94
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 12/12	1	54,72		54,72
1,00	PBS039-Rempl.Tablier baign.bois façade	2	103,96		103,96
1,00	PBS044-F.P baign.aci L1,40-1,70m ss rob.	2	361,15		361,15
TOTAL H.T.					530,77
T.V.A. a 10,00%					53,07
TOTAL T.T.C.En EURO					583,84

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.