

N/REF : 6/02/2025 16H02 C:000053 I:14393
V/REF : AC/C12129
V/Email reçu le Jeudi 06/02/2025 a 16H02

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. PTNA
IMMEUBLE : PATIO NINA -PTNA
14, RUE DU PRESBYTERE
.
56890 PLESCOP

Rennes, le 25 Février 2025

Référence Marché: 024054-PBS-001-Lot4 Morb.Ouest
LOCALISATION : ALLEE 14 PRESBYTERE - MME DA SILVA : 06 07 74 01 21
LOGEMENT N° 123079, PORTE N°A101, 1° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : PROBLEME SUR CHAUFFAGE
MANQUE DE PRESSION
Donneur d'ordre : Mme F TRAINEAU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 11/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
FUITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE IDENTIFIÉ
MISE EN SÉCURITÉ
CONDAMNATION RADIATEUR A LA NOURRICE POUR ÉVITER LA MISE EN SÉCURITÉ DE
LA CHAUDIERE AVEC ACCORD CLIENT
DEUX POSSIBILITÉS : REPASSER UN P.E.R TYPE B.A.O DE DIAMETRE 12 DANS
FOURREAU AVEC AIGUILLE OU BIEN UN PASSAGE EN APPARENT SI OBSTACLE 8 M DE
P.E.R
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
PASSAGE D'UN PER TYPE B.A.O DE DIAMETRE 12 A L'AIDE D'UNE AIGUILLE
DANS UN FOURREAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 13H24 FTRAINEAU@AIGUILLON.COM
BB LGESTION Email envoyé le 11/02/25 a 16H54 Mme F TRAINEAU

BB LGESTION Email envoyé le 11/02/25 a 16H54 Mme F TRINEAU

AT LCOMPTER Email envoyé le 11/02/25 a 15H39 _ Envo i CR/AB Astreinte

BONJOUR, DEUX POSSIBILITÉS REPASSER UN P.E.R TYPE B.A.O DE DIAMETRE 12
DANS FOURREAU AVEC AIGUILLE OU BIEN UN PASSAGE EN APPARENT SI OBSTACLE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 21/02/2025 a 11:13

CL LCOMPTER Email envoyé le 21/02/25 a 13:22 Mme F TRINEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et
d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents
diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	2	100,00		100,00
18,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	3	45,00		810,00
TOTAL H.T.					910,00
T.V.A. a 10,00%					91,00
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>1001,00</u>

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

