

N/REF : 20/01/2025 11H39 C:000053 I:02638
V/REF : AC/C10521
V/Email reçu le Lundi 20/01/2025 a 11H39

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BAB
IMMEUBLE : RES.BARBARA -BAB
1, RUE BARBARA / KERGARIOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 28 Février 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean

LOCALISATION : ALLEE 5 KERGARIOU - M. ABDALLAH OUSSENI 07 67 09 07 29
LOGEMENT N° 107622, PORTE N°A33, 3° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : LOG 23 MONSIEUR BARRY MAMADOU 07 73 98 77 85
: FUITE (POSSIBLEMENT AU NIVEAU DES WC) PROVOQUANT INFILTRATION DANS LE
LOGEMENT INFÉRIEUR - FAIRE RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 22/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 33
CONSTAT : PAS DE FUITE APPARENTE
AVIS DE PASSAGE LAISSÉ AU LOGEMENT DU DESSOUS (LOG 23)
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MALGRES LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 21/02
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 23
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE DANS LE LOGEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/02/25 a 16H30 Mme S ALI MOHAMED
AT LCOMPTER Email envoyé le 07/02/25 a 11H24 Mme S ALI MOHAMED

AT LGESTION Email envoyé le 22/01/25 a 10H22 Mme S ALI MOHAMED

2201 : BONJOUR, PRÉVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DU
DESSOUS (LOG 23) AFIN DE POUVOIR DÉTERMINER D'OU VIENT LA FUITE.
MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR LES COORDONNÉES. CORDIALEMENT,
Suite a donner : OUI. Le 21/02/2025 a 18:57

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBS007-Recherche fuite le 22/01	1	103,96		103,96
1,00	DEP001-Absence locataire le 05/02	2	27,36		27,36
1,00	PBS007-Recherche fuite le 21/02	3	103,96		103,96
TOTAL H.T.					235,28
T.V.A. a 10,00%					23,52
TOTAL T.T.C.En EURO					258,80

Valeur en votre reglement au 31 Mars 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

