

N/REF : 4/12/2024 16H45 C:000053 I:01419  
V/REF : AC/C07345  
V/Email reçu le Mercredi 04/12/2024 à 16H45

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**171 RUE DE VERN**  
**BP 50147**  
**35201 RENNES CEDEX 02**

V/REF.IMM. NBL  
**IMMEUBLE** : RES.ALAIN COLAS -NBL  
34-44, RUE NOEL BLAYAU  
.  
35000 RENNES

Rennes, le 10 Mars 2025

Référence Marché: 020015-PBS-001-Lot 9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 34 BLAYAU - M. PERROUAULT 07 60 82 07 80 / 02 90 01 41 80  
LOGEMENT N° 101432, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 2  
**MOTIF** : FUIITE SUR RADIATEUR SÉJOUR  
REMPLACEMENT SI NÉCESSAIRE  
**Donneur d'ordre** : Mme M LEFEUVRE

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 18/12  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
CONTROLE DU RADIATEUR  
CONSTAT : RADIATEUR ACIER DOUBLE ROUILLÉ, A REMPLACER  
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE  
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 14/01  
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL  
COUPURE D'EAU  
VIDANGE RADIATEUR  
DÉPOSE DU RADIATEUR DÉFECTUEUX  
TENTATIVE DE POSE DU NOUVEAU RADIATEUR : MAUVAISE RÉFÉRENCE DE RADIATEUR  
DONNÉE PAR LE FOURNISSEUR  
NOUVEAU PASSAGE CHEZ LE FOURNISSEUR  
POSE DU NOUVEAU RADIATEUR SUR CHANTIER  
MISE EN SÉCURITÉ DES ALIMENTATIONS  
REMISE EN EAU  
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER  
INTERVENTION A REPLANIFIER POUR POSE DU NOUVEAU RADIATEUR

INTERVENTION DU 21/02  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR  
MODIFICATION DÉPART CHAUFFAGE  
REMISE EN EAU CIRCUIT CHAUFFAGE  
PURGE RADIATEUR  
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT BONNE ÉTANCHÉITÉ  
NETTOYAGE CHANTIER

**OBSERVATIONS** : NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 14H32 mlefeuvre@aiguillon.com  
0502: MSG REP  
MG LCOMPTER Email envoyé le 29/01/25 a 12H01 Mme M LEFEUVRE  
MG LCOMPTER Email envoyé le 19/12/24 a 11H42 Mme M LEFEUVRE  
NR LCOMPTER Email envoyé le 03/03/25 a 14:30 Mme M LEFEUVRE

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif       | N°BT | P.U.   | HT |               |
|----------|-----------------------------------------|------|--------|----|---------------|
| 1,50     | MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 18/12  | 1    | 54,72  |    | 82,08         |
| 1,00     | PBS124-F.P radiateur acier 2000W(+acc.) | 3    | 288,92 |    | 288,92        |
|          | TOTAL H.T. ....                         |      |        |    | 371,00        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                   |      |        |    | 37,10         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>         |      |        |    | <b>408,10</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

