

N/REF : 10/03/2025 15H29 C:000921 I:14876
V/REF : 5030036
V/Email reçu le Lundi 10/03/2025 a 15H29

SELON DEVIS N° 5030036

Sté OUEST FACILITIES

**47, RUE JULES LALLEMAND
35000 RENNES**

IMMEUBLE : LIDL MALESTROIT
22 RUE DE LA GARE
56140 MALESTROIT

Rennes, le 23 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : LIDL MALESTROIT - 22 RUE DE LA GARE - MR COMMUNAL 06 85 89 32 55

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5030036 du 06/03/2025 d un montant de
399.27 € TTC

Donneur d'ordre : M. C COMMUNAL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
POMPAGE DU CITERNEAU COMPTEUR D'EAU AVEC POMPE CANNE
RECHERCHE DE FUITE SUR RESEAU EAUX POTABLE
CONSTAT : TROIS FUITES AVANT COMPTEUR D'EAU, TROIS FUITE APRES COMPTEUR
D'EAU, UNE FUITE SUR BRIDE ET UNE FUITE SUR PEHD DANS LA TRAVERSÉE BETON
REMARQUE : VIDEO DES FUITES ENVOYÉE PAR MAIL (MR COMMUNAL)
PRÉCONISATION : FAIRE INTERVENTION LA VILLE ET UNE SOCIETE DE TP
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 11H22 M. C COMMUNAL

FB TT Email envoyé le 06/03/25 a 14H40 M. C COMMUNAL

Suite a donner : OUI. Le 18/03/2025 a 17:39

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	332,73	332,73
	TOTAL H.T.		332,73
	T.V.A. a 20,00%		66,54
	TOTAL T.T.C.En EURO		399,27

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Rapport de prestation de service

(27387080)

N ° de
commande.

620164666

Magasin: FR3587
Rue: rue de la gare
C.P / Ville: 56140 Malestroit

Responsabilité:
Vente et
Facility

Date	Entreprise	Nombre. des travailleurs	Temps de travail				Travaux réalisés / mot-clé
			Comme nçer	Fin	Pause	Heures facturables	
18 mars 2025	OUEST FACILITIES	1	13:30	18:00	0:00	4:30	recherche de fuite constat ouest facilitie

Commentaires des prestataires

Nous confirmons les horaires de travail indiqués ci-dessus
sous réserve de l'approbation de l'autorité responsable
Entreprise. Les factures sont envoyées uniquement avec les bordereaux de déclaration Lidl
Les factures ne sont acceptées qu'avec une feuille de rapport Lidl.
L'adresse de facturation est celle de l'entreprise responsable.

18 mars
2025

Date

(OUEST FACILITIES)

LIDL
3587 Rue de la Gare
56140 MALESTROIT

(FR3587)