

N/REF : 7/03/2025 15H58 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C14513
V/Email reçu le Vendredi 07/03/2025 à 15H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
5 SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 25 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 10 JOUVET - MME AIT EL KHADIR 07 49 51 41 16
LOGEMENT N° 002829, PORTE N°11, 1° ÉTAGE, TYPE 4
PORTE 21 : MME SAID 06 52 31 63 56 / 07 73 14 84 29

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE (INFILTRATION AU PLAFOND)

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 13/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 21
CONSTAT : FUITE ANTÉRIEURE AU NIVEAU DE LA GAINTE TECHNIQUE COFFRAGE
TUYAU D'EVACUATION
REMARQUE : LA LOCATAIRE NOUS INFORME QU'IL N'Y A PLUS DE FUITE
TENTATIVE DE CONTRÔLE DU LOGEMENT 11 : LOCATAIRE ABSENT
TENTATIVE DE CONTRÔLE DU LOGEMENT 31 : LE LOCATAIRE REFUSE L'ACCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 20/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DE CONTRÔLE DU LOGEMENT 11 : LOCATAIRE ABSENT
CONTRÔLE DU LOGEMENT 21
CONSTAT : PAS D'EAU A COULER EN GAINTE TECHNIQUE NI D'INFILTRATION AU
PLAFOND
CONTRÔLE LOGEMENT 31
CONSTAT : AUCUNE FUITE EN COURS CEPENDANT UNE FUITE A EU LIEU QUELQUES
TEMPS AUPARAVANT AU NIVEAU DE LA MACHINE A LAVER. LE PROBLEME A ÉTÉ
RÉSOLU
CONCLUSION : AUCUNE FUITE EN COURS
REPLI DU MATERIEL ET FIN DE CHANTIER

MG LCOMPTER Email envoyé le 20/03/25 a 15H30 M. R. STEPHANT

AT LGESTION Email envoyé le 13/03/25 a 14H50 M. R. STEPHANT

1303 : BONJOUR, MERCI DE NOUS FOURNIR LES COORDONNÉES DES LOGEMENTS 11 ET 31. DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

10/03 RDV PRIS AVEC LOCATAIRE PORTE 21, MSG LAISSÉ LOCATAIRE PORTE 11
Suite a donner : OUI. Le 13/03/2025 a 13:44

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL009-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.>1/2jrPP	1	400,00	400,00
	TOTAL H.T.			400,00
	T.V.A. a 10,00%			40,00
	TOTAL T.T.C.En EURO			440,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

