

N/REF : 6/01/2025 11H59 C:000053 I:00114
V/REF : AC/C09103
V/Email reçu le Lundi 06/01/2025 a 11H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. CPH
IMMEUBLE : COPENHAGUE - CPH
1/2/3 SQUARE DE COPENHAGUE
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLE 1 COPENHAGUE - MME AIT-KASSI : 06 37 00 71 24 / 06 88 01 88 47
LOGEMENT N° 007098, PORTE N°7098, 9° ÉTAGE, TYPE 5
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 21/01
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE LOGEMENT 7098
CONSTAT : FUITE EN PLAFOND DE L'APPARTEMENT SUR RÉSEAU CHAUFFAGE
TENTATIVE DE CONTROLE DU LOGEMENT SUPERIEUR : LOCATAIRES ABSENTS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 12/02
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE POUR RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 7102 :
PRÉSENCE UNIQUEMENT DE MINEURS
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 03/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGEMENT 7102
CONSTAT: FILTRE DU FRIGO AMÉRICAIN POSÉ DIRECTEMENT AU SOL AYANT CAUSÉ
DES INFILTRATIONS LE LONG DU TUYAU DE CHAUFFAGE
LE FILTRE A ÉTÉ INSTALLÉ DANS UNE BASSINE
CONTRÔLE LOGEMENT INFÉRIEUR 7098
CONSTAT: TRACE ANCIENNE D'HUMIDITÉ
ZONE SECHE LE JOUR DU CONTRÔLE
PLUS DE FUITE EN COURS
NETTOYAGE CHANTIER

NR LCOMPTER Email envoyé le 11/03/25 a 12H40 Mme A. CATALDI

NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 12H36 M. F SANDOVAL

MG LGESTION Email envoyé le 21/01/25 a 17H07 M. C GREGOIRE

POUEZ VOUS NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES DES LOCATAIRES DU 7102 ?
NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

1601: MSG REP

0601: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	DEP001-Déplacement le 12/02	2	27,36			27,36
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 03/03	3	54,72			54,72
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	50	103,96			103,96
TOTAL H.T.						186,04
T.V.A. a 10,00%						18,60
TOTAL T.T.C.En EURO						204,64

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

