

N/REF : 25/02/2025 16H19 C:000053 I:02570
V/REF : AC/C13577
V/Email reçu le Mardi 25/02/2025 a 16H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. BEL
IMMEUBLE : BEAULIEU -BEL
22 A 28, RUE DE BEAULIEU
.
35400 ST MALO

Rennes, le 26 Mars 2025

Référence Marché: 024054-PBS-006-Lot10 St-Malo

LOCALISATION : ALLEE 26 BEAULIEU - M WAHIDI 06 41 99 07 95
LOGEMENT N° 003906, PORTE N°3906, 1° ÉTAGE, TYPE 3
--

MOTIF : LOCATAIRE RDC : M LEBRU 06 51 02 17 74
: RECHERCHE DE FUITE (PROBABLEMENT VENANT DE LA DOUCHE)

Donneur d'ordre : Mme J DIAZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 04/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DE LA DOUCHE
CONSTAT : LE RECEVEUR EST A REMPLACER AVEC POSE D'UN COFFRE CARRELÉ SUR
LA COLONNE ET D'UNE CABINE DE DOUCHE
RÉFECTION DES JOINTS SILICONE PÉRIPHÉRIQUE AU NIVEAU DU RECEVEUR
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : LC LGESTION Email envoyé le 18/03/25 a 10H50 Mme J DIAZ

CL LGESTION Email envoyé le 18/03/25 a 10H50 JDIAZ@AIGUILLON.COM

NR LGESTION Email envoyé le 13/03/25 a 12H44 Mme J DIAZ

1303 : SUITE A NOTRE DEMANDE DU 04/03 POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER SI LES
PRÉCONISATIONS SONT A RÉALISER. SANS NOUVELLE DE VOTRE PART, NOUS VOUS
INFORMONS QUE NOUS PROCÉDERONS A LA CLÔTURE DE LA DEMANDE. VOUS
REMERCIANT.

MG LGESTION Email envoyé le 04/03/25 a 10H19 Mme J DIAZ

PRÉVOIR REMPLACEMENT RECEVEUR AVEC POSE D'UN COFFRE CARRELÉ SUR
LA COLONNE ET D'UNE CABINE DE DOUCHE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

2702: MSG REP M WAHIDI
26/02 MSG LAISSÉ A M WAHIDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
3,00	PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml		1	30,00
				90,00
		TOTAL H.T.		90,00
		T.V.A. a 10,00%		9,00
		TOTAL T.T.C.En EURO		99,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

