

N/REF : 26/08/2024 15H19 C:000053 I:02509
V/REF : AC/B99532
V/Email reçu le Lundi 26/08/2024 a 15H19

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. MSA
IMMEUBLE : SANGNIER -MSA
6 a 18, RUE MARC SANGNIER
.
35200 RENNES

Rennes, le 07 Avril 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 12 SAGNIER - MME HADDAR 07 64 43 48 63 (LOGT SINISTRÉ)
2E ÉTAGE

MME GAIDI 07 66 52 43 43 / 07 44 95 35 07
LOGEMENT N° 004990, PORTE N°32, 3° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE AU PLAFOND DES WC
RECHERCHE DE FUIITE DANS LOGT SUPÉRIEUR

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 24/09
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE LOGT MME HADDAR
CONSTAT: AURÉOLES AU PLAFOND DES WC ET DU PLACARD
TAUX LÉGEREMENT SUPÉRIEUR A LA NORMALE
TENTATIVE D'ACCES AU LOGT DE MME GAIDI
MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT
MISE EN PLACE D'UN AVIS DE PASSAGE
INTERVENTION A REPLANIFIER
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LCOMPTER Email envoyé le 27/01/25 a 10H58 Mme A GUILLO

2701 : ETANT SANS RETOUR DE VOTRE PART, NOUS VOUS INFORMONS QUE NOUS
PROCÉDONS A LA CLÔTURE DE CETTE DEMANDE. CORDIALEMENT
SI VOUS SOUHAITEZ NÉANMOINS QUE LES TRAVAUX SOIENT RÉALISÉS, MERCI DE
NOUS FAIRE PARVENIR UN NOUVEAU BON DE COMMANDE.

NR LGESTION Email envoyé le 15/01/25 a 12H56 Mme A GUILLO

1501 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS

D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

NR LGESTION Email envoyé le 20/12/24 a 14H15 Mme A GUILLO

2012: MALGRÉ PLUSIEURS APPELS A MME GAIDI, SANS RETOUR DE SA PART, POUVEZ VOUS NOUS CONFIRMER SI NOUS DEVONS CONSERVER CETTE DEMANDE ACTIVE, DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS, CORDIALEMENT

MB LGESTION Email envoyé le 25/10/24 a 08H47 Mme A GUILLO

2510: MSG REP MME GAIDI
1410: MSG REP MME GAIDI
0910: MSG REP MME GAIDI
2609: MSG REP MME GAIDI

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS007-Recherche fuite EF-EC/chauf.appa.	1	102,56	102,56
	TOTAL H.T.			102,56
	T.V.A. a 10,00%			10,25
	TOTAL T.T.C.En EURO			112,81

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

