

N/REF : 24/03/2025 15H54 C:000053 I:00283
V/REF : AC/C15685
V/Email reçu le Lundi 24/03/2025 a 15H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. TBL
IMMEUBLE : TBL BLOSNE -TBL
38/38A, RUE DU TEMPLE DE BLOSNE
.
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 28 Avril 2025

Référence Marché: 024054-PBS-003-Lot7 Bréquigny
LOCALISATION : ALLÉE 38C BLOSNE - MR KOUADIO : 06 41 58 72 66
LOGEMENT N° 001888, PORTE N°1888, 4° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : ROBINET ÉVIER INUTILISABLE, ABSENCE EAU CHAUDE ET EAU FROIDE
Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/03
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'EVIER
PAS DE PROBLEME SUR ARRIVÉE D'EAU
IMPOSSIBLE DE CHANGER LE MITIGEUR QUI EST HS MODELE TROP ANCIEN
PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS EVIER, EVIER INOX DOUBLE BAC
AINSI QU'UNE VIDANGE DOUBLE CAR HS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 11/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE EVIER
DEPOSE MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU MEUBLE SOUS EVIER
FOURNITURE ET POSE D'UN EVIER
RACCORDEMENT ALIMENTATION ET EVACUATION
DEPOSE ROBINET ENCASTRÉE HS
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU ROBINET D'ÉVIER 15/21
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BON ETANCHÉITÉ
POSE D'UN JOINT PÉRIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

LE LCOMPTER Email envoyé le 11/04/25 a 13H50 M. R. STEPHANT

0304: MSG REP

--

AT LGESTION Email envoyé le 31/03/25 a 11H27 M. B ZOUAD

3103 : BONJOUR, PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU MEUBLE SOUS EVIER, EVIER INOX
DOUBLE BAC
PRÉVOIR REMPLACEMENT UNE VIDANGE DOUBLE CAR HS
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,

Suite a donner : OUI. Le 28/03/2025 a 09:44

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).

Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 28/03	1	50,00		50,00
1,00	DEP002-Dépl.<35km de l'ag.Aig.Tvx hs BPU	1	20,00		20,00
1,00	PBL026-Rempl.Rob.mitig.évier/lav.douche	2	125,00		125,00
1,00	PBL088-FP.Evier acier1m20 2 cuv.,1 égout	2	230,00		230,00
1,00	PBL093-FP.Meub.ss évier compl.3pts 120mm	2	255,00		255,00
TOTAL H.T.					680,00
T.V.A. a 10,00%					68,00
TOTAL T.T.C.En EURO					748,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.