

N/REF : 12/03/2025 11H31 C:000053 I:02146  
V/REF : AC/C14761  
V/Email reçu le Mercredi 12/03/2025 a 11H31

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. ADB  
**IMMEUBLE** : A DE BRETAGNE -ADB  
12, RUE MICHEL MARION  
.  
35740 PACE

Rennes, le 13 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-005-Lot9 Villejean  
**LOCALISATION** : ALLEE 12 MARION - MME GAUTIER 06 95 40 35 56  
LOGEMENT N° 103618, PORTE N°33, 3° ÉTAGE, TYPE 3  
**MOTIF** : DESEMBOUAGE INSTALLATION COMPLETE  
**Donneur d'ordre** : Mme A. CASAERT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire  
INTERVENTION DU 18/04  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
MISE HORS TENSION CHAUDIERE  
COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE  
VIDANGE INSTALLATION  
DÉSEMBOUAGE HYDRODYNAMIQUE RÉSEAU CHAUFFAGE SUR 5 RADIATEURS.  
CONTROLE ÉTANCHÉITÉ.  
REMISE EN SERVICE CHAUDIERE.  
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.  
NETTOYAGE CHANTIER  
REMARQUE : LE RADIATEUR D'UNE CHAMBRE NE CHAUFFE PAS EN BAS A GAUCHE

**OBSERVATIONS** : CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 a 16H23 acasaert@aiguillon.com

1104 : MSG REP  
0104: MSG REP  
1303: MSG REP  
--

FM LGESTION Email envoyé le 12/03/25 a 15H42 Mme A. CASAERT

12/03 BONJOUR, NOUS RECEVONS VOTRE BC ET VOUS EN REMERCIONS. CEPENDANT VOTRE MAIL INDIQUE UNE DEMANDE DE TRAVAUX ET LE BON UNE DEMANDE DE DEVIS. MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS ÉCLAIRCIR SUR LA NATURE EXACTE DE VOTRE BESOIN.  
Suite a donner : OUI. Le 10/04/2025 a 14:10

CL LCOMPTER Email envoyé le 06/05/25 à 16:21 Mme A. CASAERT

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).  
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |                                       |      |         |               |
|----------|---------------------------------------|------|---------|---------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U. HT |               |
| 1,00     | PBL133-Ff Désembouage Instal.chauf.T3 | 1    | 200,00  | 200,00        |
|          | TOTAL H.T. ....                       |      |         | 200,00        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                 |      |         | 20,00         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>       |      |         | <b>220,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.