

N/REF : 30/04/2025 15H09 C:000053 I:80225
V/REF : AC/C18482
V/Email reçu le Mercredi 30/04/2025 à 15H09

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. EBE
IMMEUBLE : EMILE BERNARD -EBE
1 a 19, RUE EMILE BERNARD
.
35700 RENNES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 1-3 BERNARD - PASS CHANTIER
SOUS SOL - BOX N°20 ET GARAGE A CÔTÉ DE L'ASCENSEUR

MOTIF : FUIITE SUR TUYAU EU AU PLAFONDDU BOX 20
FUIITE AU NIVEAU DES GARAGES CÔTÉ ASCENSEUR SUR TUYAU PVC EN HAUTEUR

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 30/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DES SOUS SOL
CONSTAT : FUIITE LIÉE A LA COLONNE DES EAUX USÉES
PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AVEC AFFICHAGE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 09/05
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE EN PLACE D'UN AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 09/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
RÉFECTION ÉVACUATION USÉES
RACCORDEMENT AU RÉSEAU
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : MALGRÉ L'AFFICHAGE ET LE FAIT QUE LE TECHNCIIEN SOIT ALLÉ
DANS LES LOGEMENTS AFIN DE PRÉVENIR DE SON INTEVENTION, LES LOCATAIRES
N'ONT PAS RESPECTÉ LES CONSIGNES, DES CHASSES D'EAU ONT ÉTÉ TIRÉES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/05/25 a 15H53 Mme AS DARIY

AT LCOMPTER Email envoyé le 02/05/25 a 11H07 Mme AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	1	100,00		100,00
4,00	PBL005-Rempl.tuyauterie PVC /Ml	2	45,00		180,00
0,50	MOE001-H(s) Affichage coupure eau 07/05	3	50,00		25,00
TOTAL H.T.					305,00
T.V.A. a 10,00%					30,50
TOTAL T.T.C.En EURO					335,50

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

