

N/REF : 14/05/2025 8H30 C:008362 I:12405

V/Appel du Mercredi 14/05/2025 a 8H30

LA FOLIE DOUCE

**103 AV ROBERT BURON
53000 LAVAL**

IMMEUBLE : 81 BURON
81 AVENUE ROBERT BURON
53000 LAVAL

Rennes, le

19 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 103 BURON - MR AURRIERE 06 89 77 27 03

MOTIF : DEBOUCHAGE RESEAU EU
TOILETTE BOUCHE

Donneur d'ordre : Mme N AURRIERE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 14/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE A LA HAUTE PRESSION DU RÉSEAU EAUX USÉES

REMARQUE : LORSQUE L'ÉVIER DE LA PLONGE SE VIDE LE TOILET SE REMPLI

AUTRE REMARQUE : PRÉSENCE DE GRAISSE DANS LE RÉSEAU ET PAS DE VISIBILITÉ
DE SORTIE DU RÉSEAU

PRÉCONISATION : PRÉVOIR UN PASSAGE CAMÉRA

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 15/05

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

PASSAGE CAMERA

CONSTAT : PRÉSENCE D'EAU DANS LE RÉSEAU A ENVIRON 3M

RECHERCHE DE LA COLONNE QUI SE TROUVE DERRIERE LE WC

PERÇAGE DE TROIS TROUS SCIE CLOCHES AFIN DE TROUVER L'EMPLACEMENT

REMARQUE : LE TOILETTES, L'URINOIR, LE LAVABO DU BAS NE SONT PAS
BOUCHÉS

DÉPOSE DU WC

CONSTAT : RIEN A SIGNALER

REPOSE ET RACCORDEMENT DU WC

REMARQUE : LE CLIENT DOIT DEMANDER AU SERVICE TECHNIQUE DE LA VILLE OU
SE TROUVE LA SORTIE DE LEUR RÉSEAU EU. PAS D'ACCES SUR LE RÉSEAU SUR
LE DOMAINE PUBLIC. SUSPICION D'UN AFFAISSEMENT DU RÉSEAU OU MAUVAISE
PENTE. APRES PLUSIEURS TESTS LE RÉSEAU DE LA SALLE DU BAS S'ÉVACUE
CORRECTEMENT MAIS DES QUE LA PLNGE S'ÉVACUE, LE WC DU BAS MONTE EN

CHARGE

PRÉCONISATION : PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE TECHNIQUE DE LA VILLE
AFIN AFIN D AVOIR LES PLANS DU RÉSEAU ET UN ACCES AU RÉSEAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 15/05/25 a 14H35 Mme N AURRIERE

AT LCOMPTER Email envoyé le 14/05/25 a 14H21 Mme N AURRIERE

Suite a donner : OUI. Le 15/05/2025 a 13:29

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).
Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.
Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique
Vérification du bon écoulement du réseau.
Nettoyage du chantier.
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).
Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
2,00	Ff Déb.Hte Pression a l'heure le 14/05	1	163,64		327,28	
2,00	Ff Contrôle instal. et bon écoul. 15/05	2	163,64		327,28	
1,00	Ft Inspection Caméra 15/05	2	168,18		168,18	

TOTAL H.T.	822,74
T.V.A. a 20,00%	164,54
TOTAL T.T.C.En EURO	987,28

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.