

N/REF : 8/04/2025 15H06 C:000053 I:01252
V/REF : AC/C16946
V/Email reçu le Mardi 08/04/2025 a 15H06

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. QBEC
IMMEUBLE : RES QUEBEC -QBEC
3/5, RUE DU QUEBEC
RESIDENCE QUEBEC
44000 NANTES

Rennes, le 19 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla
LOCALISATION : ALLEE 3 QUEBEC - M BAYRAM 06 35 38 09 06
LOGEMENT N° 117005, PORTE N°061, 6° ÉTAGE, TYPE 3
LOCATAIRE DU DESSUS : M DEBATO 06 20 49 76 54
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DE LA SDB

Donneur d'ordre : M. T CERPELLI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE CHEZ MME BAYRAM
CONSTAT : TRACE D'EAU SUR PLAFOND
CONTRÔLE LOGEMENT MR DEBATO (APP 71 - ÉTAGE 7)
CONSAT : RIEN A SIGNALER
TENTATIVE D'ACCES AU LOGEMENT 72 : PAS DE RÉPONSE
REMARQUE : IL Y AURAIT UNE CUISINE DERRIERE CE MUR
PRÉCONISATION : PRÉVOIR UNE NOUVELLE INTERVENTION AU LOGEMENT 72 AFIN
DE VÉRIFIER LA CUISINE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MB LCOMPTER Email envoyé le 13/05/25 a 11H41 M. T CERPELLI

1305 : BONJOUR. ETANT SANS NOUVELLES DE VOTRE PART, NOUS PROCEDONS A LA
CLOTURE DE CE BT. SI VOUS SOUHAITEZ QUE L'ON REALISE LES PRECONISATIONS,
MERCI DE NOUS REFAIRE UNE DEMANDE

NR LGESTION Email envoyé le 25/04/25 a 10H55 M. T CERPELLI

2504: AFIN DE POURSUIVRE NOTRE RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 72
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNÉES DE L'OCCUPANT, DANS CETTE
ATTENTE, CORDIALEMENT

AT LGESTION Email envoyé le 14/04/25 a 12H00 M. T CERMELLI

1404 : BONJOUR, PRÉVOIR UNE RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT 72.
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONÉES DU LOGEMENT 72. DANS L'ATTENTE
CORDIALEMENT,

09/04 MSG LAISSÉ A M.BAYRAM
Suite a donner : OUI. Le 14/04/2025 a 10:45

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	100,00		100,00
	TOTAL H.T.				100,00
	T.V.A. a 10,00%				10,00
	TOTAL T.T.C.En EURO				110,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

