

N/REF : 12/05/2025 13H38 C:000053 I:02438
V/REF : AC/C19110
V/Email reçu le Lundi 12/05/2025 a 13H38

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CIM
IMMEUBLE : LES CIMES - CIM
2 A 10, RUE DE LA GARENNE
.
35135 CHANTEPIE

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 6 GARENNE - MME DUMOND FENELLA 02 90 02 05 69 - 07 78 18 52 73
LOGEMENT N° 015901, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 3

—
PORTE 32 M MPOKE 07.51.39.36.94

MOTIF : INFILTRATIONS PLAFOND ENTRÉE LOGEMENT DE FUITE + RÉPARATIONS

Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 15/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE LOGEMENT 32
DEPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE
CONSTAT : FUITE CAR SIPHON BAIGNOIRE MAL FIXÉ
REFIXATION SIPHON BAIGNOIRE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : TABLIER DE BAIGNOIRE IMBIBÉ D'EAU, PREVOIR REMPLACEMENT

OBSERVATIONS : CL LGESTION Email envoyé le 16/05/25 a 16H28 vbriens@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 15/05, PREVOIR REMPLACEMENT TABLIER DE BAIGNOIRE, REPRISE JOINT SILICONE CUISINE ET SALLE DE BAIN. LE SIPHON ET LE MITIGEUR DU LAVABO SONT A REMPLACER. UNE REPRISE DE L'ÉVACUATION DIAM 32 DOIT ETRE EFFECTUÉE.
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.
CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 16/05/25 A 16:26 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL008-Ff RFE compl.EF-EC/chauf.<1/2jrPP	2	170,00	170,00
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	2	138,00	138,00
TOTAL H.T.				308,00
T.V.A. a 10,00%				30,80
TOTAL T.T.C.En EURO				338,80

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.