

N/REF : 28/04/2025 12H29 C:009168 I:14684
V/REF : OS250448260-1
V/Appel du Lundi 28/04/2025 a 12H29

MT SOLUTION

**96 RUE ARISTIDE BRIAND
92300 LEVALLOIS PERRET**

IMMEUBLE : STOKOMANI
8 ALLE DE CERISAIE
35760 ST GREGOIRE

Rennes, le

21 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE 8 CERISAIE
MOTIF : DÉBOUCHAGE WC
+ DÉPOSE DES WC ET PASSAGE CAMERA
Donneur d'ordre : Mme S PEREZ

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 29/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEMONTAGE DU WC
INSPECTION CAMÉRA A PARTIR DU RESEAU EU DES WC
OBSERVATION : RESEAU OBSTRUÉ PAR DU PAPIER AU NIVEAU DU COUDE A 90
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE A LA HAUTE PRESSION
CONSTAT : DEBOUCHAGE IMPOSSIBLE PAR LE REGARD CAR PIQUAGE DANS LE RESEAU
DEBOUCHAGE A LA POMPE
REMONTAGE DU WC
REMISE EN EAU
CONTROLE BON ECOULEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : MANQUE ABATANT AU NIVEAU DES WC

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 05/05/25 a 09H29 Mme S PEREZ
BB AB Email envoyé le 30/04/25 a 14H56 Mme S PEREZ
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 10H37 CALLCENTER@MT-SOLUTIONS.FR
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 10H36 CALLCENTER@MT-SOLUTIONS.FR
CL LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 10:35 Mme S PEREZ

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas être assimilée à un curage de canalisation (remise au diamètre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diamètre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Ft Inspection Caméra	1	168,18		168,18
2,50	H.Plombier Qualifié le 29/04	1	69,24		173,10
1,50	Ff Déb.Hte Pression	2	163,64		245,46
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Jeu(x) Fixation WC	3	2,14		2,14
TOTAL H.T.					588,88
T.V.A. a 20,00%					117,77
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>706,65</u>

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

