

N/REF : 4/10/2024 17H00 C:000053 I:00040
V/REF : AC/C02620
V/Email reçu le Vendredi 04/10/2024 a 17H00

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 22 Mai 2025

Référence Marché: 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 17 DULLIN - ASS SOUTIEN POUR TOUS 06 78 32 41 91
LOCAL ACTIVITÉ N° 017709, PORTE N°, REZ DE CHAUSSEE, COMMERCE
MOTIF : RÉPARATION FUITE SUR ÉVACUATION EAUX USÉES (HORS COLONNE)
Donneur d'ordre : M. C GREGOIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 11/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU LOCAL D'ACTIVITÉ REZ DE CHAUSSEE
CONSTAT: FUITE SUR RÉSEAU CHAUFFAGE ACIER VENANT DES ÉTAGES SUPÉRIEURS
PRÉVOIR ACCES AUX LOGEMENTS SE TROUVANT AU DESSUS DU LOCAL POUR
POURSUIVRE RECHERCHE DE FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 23/10
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE DU LOGEMENT 4203
CONTRÔLE DES COLONNES DE CHAUFFAGE CUISINE, SALON , SALLE DE BAIN ET
CHAMBRE DU FOND
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
TENTATIVE DE CONTROLE DE LA DERNIERE CHAMBRE : ACCES REFUSÉE PAR LE
LOCATAIRE (UNE PERSONNE DORT)
REMARQUE : LA CHAMBRE SE SITUE JUSTE AU DESSUS DU LOCAL COMMERCIAL
AUTRE REMARQUE : LE LOCATAIRE CONTROLERA LA COLONNE DANS CETTE CHAMBRE
ET NOUS RECONTACTERA SI IL CONSTATE UNE FUITE
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR LGESTION Email envoyé le 13/05/25 a 10H35 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

1305 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS
D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

--
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/02/25 A 10H08 FSANDOVAL@AIGUILLON.COM

2702 : POUVEZ-VOUS NOUS CONFIRMER QUE CETTE DEMANDE EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ. VOUS REMERCIANT.

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/11/24 A 15H21 M. C GREGOIRE

SOUHAITEZ VOUS QUE L'ON CONTROLE A NOUVEAU LE LOGEMENT 4203 ?
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/10/24 A 11H31 M. C GREGOIRE

1110: SUITE INTERVENTION DU 11/10, MERCI DE NOUS TRANSMETTRE LES COORDONNÉES AU DESSUS DU LOCAL D'ACTIVITÉ AFIN DE POURSUIVRE LA RECHERCHE DE FUITE, DANS CETTE ATTENTE, CORDIALEMENT
NR LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/02/25 A 10:06 M. F SANDOVAL
NR LGESTION Email envoyé le 13/05/25 a 10:33 M. R STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBS006-Recherche Fuite EF-EC-chauf.sol	1	158,68	158,68
	TOTAL H.T.			158,68
	T.V.A. a 10,00%			15,86
	TOTAL T.T.C.En EURO			174,54

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.