

N/REF : 20/12/2024 15H14 C:000053 I:02512
V/REF : AC/C07845
V/Email reçu le Vendredi 20/12/2024 à 15H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NAL
IMMEUBLE : RES.NOUAILLE -NAL
28-30, BOULEVARD RENE LAENNEC
.
35000 RENNES

Rennes, le 21 Mai 2025

Référence Marché : 020012-PBS-001-Lot 8 Poterie
LOCALISATION : ALLEE 30 LAENNEC - LOGEMENT SUR PASS CHANTIER AU 13/05
LOGEMENT N° 100660, PORTE N°61, 6° ÉTAGE, TYPE 4
MOTIF : DIAGNOSTIC GAZ AVEC DÉLIVRANCE GAZ
ATTESTATION QUALIGAZ (NAL - 01 - 30)
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 02/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
INTERVENTION IMPOSSIBLE : LOGEMENT INACCESSIBLE
INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 07/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOGEMENT QUI N'EST PAS SUR PASS CHANTIER : LOCATAIRE PRÉSENT DEPUIS
DES ANNÉES

INTERVENTION DU 20/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DE LA TUYAUTERIE GAZ
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES ORGANES DE COUPURE GAZ
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES VOLUMES, OUVRANTS, AERATIONS
FOURNITURE ET POSE D'UN BOUCHON DE SÉCURITÉ SUR FLEXIBLE GAZ
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT DES APPAREILS
DIAGNOSTIC QUALIGAZ
CERTIFICATION QUALIGAZ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 à 16H17 Mme A GUILLO
MG LGESTION Email envoyé le 07/05/25 à 16H34 Mme A GUILLO

LE LOGEMENT SERAIT OCCUPÉ PAR UN LOCATAIRE, S'AGIT-IL DU BON LOGEMENT
OU DEVONS RÉALISER LE QUALIGAZ AVEC LE LOCATAIRE EN PLACE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

MG LGESTION Email envoyé le 02/05/25 à 13H30 Mme A GUILLO

POUVEZ VOUS NOUS INFORMER LORSQUE LE LOGEMENT SERA SUR PASS CHANTIER OU
SI IL FAUT ALLER CHERCHER LES ACCES EN AGENCE ?
NOUS VOUS REMERCIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP001-Déplacement le 02/05	1	27,36		27,36
1,00	PBS154-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	3	83,17		83,17
1,00	PBS152-Obturation bouchon gaz	3	60,19		60,19
	TOTAL H.T.				170,72
	T.V.A. a 10,00%				17,07
	TOTAL T.T.C.En EURO				187,79

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

