

N/REF : 22/05/2025 15H41 C:000053 I:02436
V/REF : AC/C20066
V/Email reçu le Jeudi 22/05/2025 a 15H41

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ROX
IMMEUBLE : ROSEAUX - ROX
2/3, RUE DE LA RIVIERE
.
35510 CESSON SEVIGNE

Rennes, le 28 Mai 2025

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : ALLEE 2 RIVIERE - MR ATU : 07 52 05 56 36
LOGEMENT N° 105907, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : BAIGNOIRE ROUILLÉ ET PERCÉ A REMPLACER

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 23/05
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
PRISE DE RÉFÉRENCES ET MISE EN COMMANDE
INTERVENTION REPLANIFIÉE

INTERVENTION DU 27/05
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
DEPOSE ANCIENNE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UNE NOUVELLE BAIGNOIRE
DEPOSE ROBINNETERIE
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVELLE ROBINNETERIE
MODIFICATION DE LA VIDANGE
DEPOSE FLEXIBLE DOUCHE DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN NOUVEAU FLEXIBLE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
MISE A LA TERRE DE LA BAIGNOIRE
FIXATION DES PIEDS AU POLYMAX
POSE JOINT PERIPHÉRIQUE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : PREVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE 170 CAR VERRINS
ROUILLÉS

CL LGESTION Email envoyé le 28/05/25 a 14H22 adariy@aiguillon.com

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 27/05, PREVOIR REMPLACEMENT DU TABLIER DE BAIGNOIRE CAR VERRINS ROUILLÉS. DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS.

MG LCOMPTER Email envoyé le 23/05/25 a 12H19 Mme AS DARIY

CL LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/05/25 A 14:22 MME AS DARIY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL053-FP.baign.acier émaillé 1,4-1,7m	2	360,00	360,00
1,00	PBL027-Rempl.Rob.mitig.bain douche/baign	2	170,00	170,00
TOTAL H.T.				530,00
T.V.A. a 10,00%				53,00
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>583,00</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

