

N/REF : 19/11/2024 16H16 C:000053 I:00282
V/REF : AC/C06017
V/Email reçu le Mardi 19/11/2024 a 16H16

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PLT

IMMEUBLE : CL.DE LA PILATE -PLT
49/51, RUE DE LA PILATE
11/13/21/23, R.DES 25 FUSILLES
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

Rennes, le 03 Juin 2025

Référence Marché: 020009-PBS-001-Lot 7 Bréquigny

LOCALISATION : ALLEE 51 PILATE - MME DUMITRU MR ZAMFIROIU 07 49 64 57 61
LOGEMENT N° 102127, PORTE N°13, 1° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : TABLIER DE BAIGNOIRE EN BOIS HYDROFUGÉ MÉLAMINÉ CTBH SUR VÉRINS, FAÇADE
ET RETOUR

Donneur d'ordre : M. B ZOUAD

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 28/11
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU RADIATEUR
CONSTAT : RADIATEUR MIS EN SÉCURITÉ ET DÉPOSÉ PAR ISERBA
PRISE DE RÉFÉRENCE RADIATEUR ET TABLIER DE BAIGNOIRE
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 05/03
MISE EN PLACE DU VEHICULE
MALGRE LA PRISE DE RDV, LOCATAIRE ABSENT

INTERVENTION DU 15/04
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉPOSE TABLIER DE BAIGNOIRE DÉFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE D'UN TABLIER DE BAIGNOIRE
FOURNITURE ET POSE D'UN CARREAU DE FAIENCE SUR LA REMONTÉE
FOURNITURE ET POSE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 30/04/25 a 12H16 M. B ZOUAD

1403: MSG REP
0703 : MSG REP

LE LCOMPTER Email envoyé le 07/03/25 a 09H59 M. B ZOUAD

1501: APPEL SANS POUVOIR LAISSÉ DE MESSAGE
Suite a donner : OUI. Le 15/04/2025 a 21:27

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	DEP003-Déplacement	Abs. loc le 05/03	2	27,36		27,36
1,00	PBS039-Rempl.Tablier	baign.bois façade	4	103,96		103,96
TOTAL H.T.						131,32
T.V.A. a 10,00%						13,13
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>144,45</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

