

N/REF : 23/05/2025 15H26 C:000053 I:12841  
V/REF : AC/C20165  
V/Email reçu le Vendredi 23/05/2025 a 15H26

**AIGUILLON CONSTRUCTION**  
**SA HLM**  
**60 Avenue du Canada**  
**CS50147**  
**35201 RENNES CEDEX 2**

V/REF.IMM. PRTS  
**IMMEUBLE** : RES. PARENTHÈSE-PRTS  
12/18/20, AVENUE DU CHEVALIER  
DE BEAULIEU  
44220 COUERON

Rennes, le 04 Juin 2025

Référence Marché: 024054-PBS-002-Lot6 Loire Atla  
**LOCALISATION** : ALLEE 18 BEAULIEU - MME GBAGUIDI 06 11 77 61 15  
LOGEMENT N° 124480, PORTE N°B303, 3° ÉTAGE, TYPE 3  
**MOTIF** : POSE JOINT AUTOUR DU BAC A DOUCHE  
**Donneur d'ordre** : Mme B MONFORT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**  
Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/06  
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL  
RÉALISATION D'UN JOINT D'ÉTANCHEITÉ AU NIVEAU DU RECEVEUR  
CONTRÔLE - BONNE ÉTANCHEITÉ  
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

**OBSERVATIONS** : AT LCOMPTER Email envoyé le 03/06/25 a 11H40 Mme B MONFORT

27/05 MSG LAISSÉ

FM LGESTION Email envoyé le 26/05/25 a 18H00 MME MONFORT

26/05 BONJOUR, D'APRES LA LOCATAIRE, ISERBA LUI AURAIT INDIQUÉ QU'IL Y A  
UN VIDAGE DU BAC A PRÉVOIR AVANT LA POSE DU JOINT CAR DE L'EAU STAGNE;  
MERCI DE NOUS CONFIRMER SI CETTE PRÉCONISATION EST A FAIRE OU NON.

FM LGESTION Email envoyé le 23/05/25 a 17H58 MONFORT

23/05 BONJOUR, LE NUMÉRO DE PORTABLE DE NE RÉPOND PAS ET LE NUMÉRO DE  
FIXE NE CORRESPOND PAS AU LOGEMENT B303. MERCI DE BIEN VOULOIR VÉRIFIER  
ET NOUS COMMUNIQUER LES BONNES COORDONNÉES SVP.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |                                          |      |         |              |
|----------|------------------------------------------|------|---------|--------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |              |
| 2,00     | PBL045-FP.joint sil.s/évier/lav./vasq/ml | 1    | 30,00   | 60,00        |
|          | TOTAL H.T. ....                          |      |         | 60,00        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....                    |      |         | 6,00         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>          |      |         | <b>66,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.